# Dziennik ustaw państwa

dla

### królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Cześć II. – Wydana i rozesłana dnia 5. stycznia 1912.

Treść: (Mf 2-4.) 2. Rozporządzenie, dotyczące kontrolnego przyrządu mierniczego do brzeczki piwnej Erhard-Schau. — 3. Rozporządzenie, dotyczące uzupcłnienia przepisu o używaniu przyrządu kontrolno-mierniczego do brzeczki piwnej Waldek et Wagner. — 4. Rozporządzenie, dotyczące wymiany dawnego rodzaju listów przewozowych dla wewnętrznego obrotu towarowego na kolejach żelaznych z wydrukowanymi znaczkanii stemplowymi na blankiety listów przewozowych nowego rodzaju.

### Rozporządzenie Ministerstwa skarbu z dnia 11. grudnia 1911,

dotyczące kontrolnego przyrządu mierniczego do brzeczki piwnej Erhard-Schau.

Urzadzenie kontrolnego przyrzadu mierniczego do brzeczki piwnej Erhard-Schau, dopuszczonego rozporządzeniem Ministerstwa skarbu z dnia 27. listopada 1901, Dz. u. p. Nr. 197, do urzędowego badania ilości brzeczki piwnej, zmienia się w porozumieniu z królewsko-wegierskiem Ministerstwem skarbu w sposób, widoczny z umieszczonego w dalszym ciagu opisu.

Równocześnie ogłasza się w porozumieniu III, V, VI, VII, VIII). z królewsko-wegierskiem Ministerstwem skarbu niżej podany przepis co do ustawienia i używania tego przyrządu, który ma wstąpić w miejsce dotychczasowego przepisu co do ustawienia i używania, ogłoszonego powołanem rozporządzeniem.

W tych browarach, w których przyrządy kontrolno-miernicze do brzeczki piwnej Erhard-Schau są jeszcze zaopatrzone w zamknięcia zewnętrzne, urządzone w sposób, podany w wspomnianem wyżej rozporządzeniu, wolno używać zamknięć tych najdalej do dnia 1. września 1913. Gdyby jednak przed chwilą tą zaszło uszkodzenie systemu zamknięć zewnętrznych, powodujące konieczność założenia nowej błony, powinno się zastapić zamkniecia zewnętrzne systemu dotychczasowego zamknieciami zewnętrznymi (typu Waldek et Wagner), przepisanymi w rozporządzeniu niniejszem, już w tej chwili XX. XXI. XXII, XXIII. XXIV).

wcześniejszej. Koszta nowych zamknięć i ich umieszczenia ma według § 19., część I., rozporządzenia cesarskiego z dnia 17. lipca 1899, Dz. u. p. Nr. 120. ponieść przedsiębiorstwo browaru.

#### Rozdział 1.

Opis kontrolnego przyrządu mierniczego do brzeczki piwnej Erhard-Schau.

#### a) Opis części składowych przyrządu.

Kontrolny przyrząd mierniczy do brzeczki piwnej Erhard-Schau, przedstawiony w dołączonych rysunkach, składa się z następujących cześci:

- A. Wspornik (rycina I, II, III, IV, VI, XI, XII, XIII).
- B. Przyrząd napędowy i powściąg (rycina II,
  - C. Liczydło (rycina I. II, III, VI, VII).
- D. Rura doprowadzająca próbki (rura komunikacyjna) i cedzidło do chmielu (rycina I, IX, XIV, XV, XVI).
- E. Suwak obrotowy (rycina I, III, IX, X, Xt. XII, XIII).
  - F. Stagiew (rycina I, III, IX, XI, XII, XIII).
  - G. Rozdzielacz i dzwon (rycina I, II, IV, VI).
- H. Naczynia na próbki przedpędu, kontroli wyższej i kontroli zwyczajnej i bęben na te naczynia (rycina I, II, III, IV).
- I. Kurek nastrzykowy i bater a nastrzykowa (rycina I, III, IX, XIII).
- K. Mechaniczne zamknięcia zewnętrzne wraz z puzdrem dla ich napędu (puzdrem mimośrodu) (rycina II, III, IX, XI, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX.

dołączone: waga wraz z garniturem ciężarków (ciężarki dokładne, używane w publicznym obrocie handlowym), skrzynka ochronna i stół ścienny, karbnik wraz z wodzidłem, tudzież deska na klucze i zatyczka panwiowa.

#### It. Wspornik. Rycinal, II, III, IV. VI, XI, XII, XIII.

Wspornik A (1) z lanego żelaza, przyśrubowany mocno i zupełnie nieprzesuwalnie do dostatecznie osadzonego cokołu 4, dźwiga wszystkie części przyrzadu z wyjatkiem połaczeń mechanicznych zamknięć zewnętrznych u kurka w dopływie brzeczki słodkiej i kurka w odpływie brzeczki piwnej.

Z przodu na wsporniku znajduje się puzdro B (II) na mechanizm napędowy i liczydło C, zamknięte szklaną pokrywką. W górze na ramieniu pionowem spoczywa suwak obrotowy E (I) z kurkiem nastrzykowym i stągwią F, a nadto centralnie nad krezą nożna trzpień 52 na bęben H naczyń na próbki kontroli wyższej, zaś pomiędzy nim a mechanizmem napedowym rozdzielacz G; po lewej stronie obok liczydła przytwierdzone jest z boku na wsporniku puzdro napedowe K (III) na mechaniczne zamknięcia zewnętrzne.

#### B. Mechanizm napędowy i powściąg. Rycina II, III, V, VI, VII, VIII.

Przyrząd wprawia się w ruch z prawej strony powyżej puzdra mechanizmu napędowego B zapomoca kółka ręcznego 6, obracającego się naokoło osi pionowej 5 (V). Oś kółka tego połączona jest kinematycznie zapomocą zęba powściągającego 7 (VIII) i kółka wyłączającego 8 z ślimakiem 9, który zazebia się o koło ślimakowe 10 (V), znajdujące się wewnątrz puzdra mechanizmu napędowego.

Szybszy obrót kółka ręcznego, niż to odpowiada pozycyi powściagu przez napięcie sprężyny spiralnej 11 (VIII), sprawia wskutek działania siły odśrodkowej cieżaru rozpędowego 12, że ząb powściągający 7 wyskakuje z zebów kółka wyłączającego 8, przez co rozluźnia się związek kinematyczny między kółkiem recznem 6 a ślimakiem 9 (V). W razie zbył szybkiego obracania będzie więc kółko ręczne obracało się bezskutecznie tak długo, dopóki przy dostatecznie zwolnionem obracaniu siła pociągowa sprężyny spiralnej 11 (VIII) znowu nie przeważy i nie sprawi, że ząb zachwyci ponownie o kółko wyłączające.

Obracaniu wstecz kółka ręcznego, względnie ślimaka 9 (V) zapobiega ząb zapadkowy 13 (VIII), znajdujący się wewnątrz puzdra, tudzież kółko zaporowe 14.

Koło ślimakowe 10, wprawione w obrót przez slimak 9 (V), pobudza do obrotu wał poziomy 15 (V i VI), który stanowi punkt wyjścia wszystkich odstępów, liczbami bieżącymi oznaczonych, z których

Jako przynależne do przyrządu przybory są ruchów w przyrządzie. Każdy cały obrót tego walu 15 sprawia samoczynnie wyłączenie mechanizmu napedowego w ten sposób, że sztyft 16, wśrubowany w koło ślimakowe 10, podnosi zapomoca przysuwnicy 17 wał pionowy 5 kółka napędowego w górę i przerywa zahaczanie zęba powściagającego 7 (VIII) o kółko wyłaczające 8.

> Aby przyrząd wprawić znowu w ruch po tem wyłączeniu, trzeba wyciągnąć guzik 18 przysuwnicy 17 (V), wystający z puzdra poniżej kółka napędowego, a następnie pocisnąć go ku dołowi, przez co podniesione kółko napędowe opadnie znowu w swoje dawne położenie. Po skończeniu badania i zawieszeniu ruchu przyrządu uwięża sztyft 19, który może być oplombowany, kółko napędowe 6.

> Wał napędowy 15 (V) jest stale połączony z mimośrodem 20 i porusza nim suwak obrotowy E (III) zapomocą pierścienia mimośrodowego i drażka mimośrodowego 21, wśrubowanego w pierścień mimośrodowy. Na końcu wału napędowego 15, wystającym przez wspornik A, wklinowane jest kółko wieńcowe 22 (VI) i stożkowe kółko zębate 23, które wprawiają w ruch wał mimośrodowy 58 (II), rozdzielacz i bęben z naczyniami kontroli wyższej.

> Przenoszenie ruchu napedowego na wał mimośrodowy 58 dokonywa się przez zaczepianie kółek pośrednich 67 i 68, nasadzonych na wale 69 (VI). z których pierwsze zaczepia o odcinek łuku zebatego 62 (II).

#### C. Liczydło. Rycina I, II, III, VI. VII.

Wał napędowy 15 (VI i VII) dźwiga z przodu w puzdrze B bezpośrednio poza pokrywką szklana 24 (VI) liczydło C (I i II). Składa się ono z dwóch kółek misternie uzębionych, z których tylne 25 (VII). opatrzone strzałką 26, połączone jest stale z walem napędowym 15, podczas gdy przednie kółko podziurkowane 27, które jest opatrzone podziałka, może obracać się na nim swobodnie.

Oba kółka zazębiają się wspólnie o kółko 28. znajdujące się z prawej strony wewnątrz puzdra napędowego B. Przednie kółko zębate. mogące się swobodnie obracać na osi, posiada 150, a tylne 151 zębów. Ponieważ oba te kółka zębate zaczepiaja wspólnie o kółko 28, przeto wyprzedza kółko przednie za każdym całym obrotem o jedno wcięcie kółko

Każde badanie wymaga trzechkrotnego obrócenia wału napędowego 15, a tem samem także tylnego kółka zębatego 25, tak iż każde badanie pociąga za sobą przesunięcie pozycyi kół 25 i 27 względem siebie o trzy wcięcia. Obwód koła przedniego podzielony jest kreskami podziałowymi na 50 równych każdy mieści w sobie trzy wcięcia. W położeniu końcowem przyrządu stoi strzałka 26 dokładnie naprzeciw wskazówki 29, przyśrubowanej mocno do puzdra; ta cyfra, którą wskazówka oznacza w położeniu końcowem, podaje w obrębie liczb od 1 do 50 ilość odbytych badań.

# D. Rura doprowadzająca próbki (rura komunikacyjna) z cedzidłem do chmielu. Ryc. I, IX, XIV, XV, XVI.

Na wewnętrznej stronie otworu, wywierconego w panwi, wśrubowany jest czop próżny, podziurkowany na całej swej powierzchni, który służy za cedzidło. Gładko wypolerowana, miedziana rurka doprowadzająca D (XIV), której średnica ma 20~mm w świetle, a której ściany są na l mm grube, prowadzi do suwaka obrotowego E (l); w miejscu najniższem, łatwo dostępnem, wprawione jest cedzidło do chmielu 30 (XIV), składające się z próżnego cylindra metalowego, wewnątrz którego znajduje się walcowata blacha cedzidlana 31.

Po odkręceniu mutry skrzydlatej 32 można wyjąć celem oczyszczenia dolne dno cylindra 33 z cylindrem cedzidlanym.

# E. Suwak obrotowy. Rycina I, III, IX, X, XI, XII, XIII.

Suwak obrotowy E (I i XI), opatrzony dwoma równoległymi kanałami 34 i 35 (X i XI) o prostokatnym przekroju poprzecznym, sprawia, że stagiew naprzemian napełnia sie brzeczka piwna i wypróżnia do naczyń próbkowych. Wpołożeniu końcowem przyrządu, uwidocznionem na rycinie XI, są wszystkie połączenia zamknięte. W celu napełnienia stagwi F spuszcza się dźwignię suwaka obrotowego 36 (XIII) na dół, przez co przychodzi do skutku połączenie przewodu doprowadzającego brzeczkę piwną D z stągwią F zapomocą znajdującego się z prawej strony kanału suwaka obrotowego 34 (XI); celem wypróżnienia stągwi podnosi się w górę dźwignię suwaka obrotowego 36, skutkiem czego następuje połączenie stągwi F z rurą odpływową 37 i rozdziełaczem G zapomocą lewego kanału suwaka obrotowego 35. To spuszczanie i podnoszenie dźwigni suwaka obrotowego odbywa się przy każdem badaniu trzy razy.

Drążek mimośrodu 21 (III) i mimośród 20 (V), połączony stale w puzdrze napędowem z wałem uruchomienia 15, poruszają dźwignię suwaka obrotowego 36 (XIII) w górę i na dół. Podczas badania jest dźwignia ta zapomocą zasuwki 38 połączona stale z suwakiem obrotowym E (IX i XIII).

Gdy połączenie dźwigni 36 z suwakiem obrotowym E zostanie przerwane przez wyciągnięcie zasuwki 38, można zapomocą rękojeści 39 poruszać suwak także ręką w obrębie dwóch oporków, od-

powiadających położeniu w chwili napełniania, a względnie wypróżniania.

Zsunięta na dół zasuwka 38, którą w obu pozycyach przytrzymuje sztyft sprężynowy, chwyta następnie zapomocą przedłużenia. mającego kształt wycinku koła, w wykrój tarczy na czopie kurka nastrzykowego 40 (IX) i przytrzymuje go w pewnej pozycyi (pozycya przejściowa do sawaka obrotowego).

#### F. Stagiew. Rycina I, III, IX, XI, XII, XIII.

Na górnym końcu puzdra suwaka obrotowego wśrubowana jest stale i niewzruszenie oraz wlutowana stągiew F (l). Ma ona przekrój kolisty i otoczona jest zewnątrz warstwą odosobniającą i pochwą ochronną. Górny koniec stągwi F jest zamknięty kapuzą 41, która umożliwia nałożenie pewnego zamknięcia urzędowego. Kapuza zachodzi na koniec rury w ten sposób, że swobodny dopływ powietrza do wnętrza rury jest zapewniony, a wszelka manipulacya nieuprawniona, zwłaszcza zaś wprowadzanie wody, uniemożliwione.

Wymiary stągwi oznacza się z uwzględnieniem stosunków miejscowych w każdym wypadku z osobna.

#### G. Rozdzielacz i. dzwon. Rycina I, II, IV, VI.

Ilość brzeczki, odpływająca przez suwak obrotowy z stągwi, dostaje się najprzód miedzianą rurką do odpływu próbek 37 (I), mającą 20 mm średnicy w świetle, do rozdzielacza G. Tenże składa się z wału pionowego 42 (I i IV), zgiętej kolanowato rurki 43 i okrągłej tarczy 44, leżącej poziomo i współśrodkowo z wałem. Te trzy części składowe są z sobą stale połączone, tak że wraz z wałem 42 obraca się także rurka 43 i tarcza 44. Trzy próbki brzeczki piwnej, które podczas badania odpływają z stagwi F. doprowadza rozdzielacz do naczyń na próbki H w ten sposób, że otwór wypływowy posuwa się po linii kołowej od jednego naczynia do drugiego. Wał pionowy 42 (IV) rozdzielacza G bywa obracany za pośrednictwem kółek stożkowych 23 (VI) i 45 przez wał napędowy 15 i powoduje znowu z swej strony obracanie się bębna na naczynia próbkowe kontroli wyższej za pośrednictwem kółka czołowego 46 (I) i wieńca zębatego 47.

Wal pionowy 42 rozdzielacza przechodzi na dół przez wspornik A i pobudza do działania dzwon 48, który wskazuje skończenie się trzeciego wypróżnienia, a tem samem i badania.

H. Naczynia na próbki przedpędu, kontroli wyższej i zwyczajnej, bęben na te naczynia. Rycina I, II, IV.

suwki 38, można zapomocą rękojeści 39 poruszać Do pomieszczenia brzeczki piwnej odpływającej suwak także ręką w obrębie dwóch oporków, od- z stągwi służy ogółem dziewięć naczyń mosiężnych,

wewnątrz pobielonych, a mianowicie z lewej strony naczynie 49 (III) wolno dostępne, z brzegiem miedzianym, przeznaczone na przedpęd, po prawej stronie naczynie 51 również wolno dostępne na próbkę kontroli zwyczajnej, a wewnątrz bębna H7 sztuk naczyń 50 (II) na próbki kontroli wyższej.

Pierwsze napełnienie stągwi wylewa się do naczynia 49 jako przedpęd, drugie napełnienie do jednego z naczyń 50 na próbki kontroli wyższej, a trzecie napełnienie do naczynia 51 na próbkę kontroli zwyczajnej.

Naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej ma osobną pokrywkę, którą można założyć na nie pod camknieciem bagnetowem.

Bęben H (I i II), zawierający naczynia, obraca się naokoło trzpienia pionowego 52, przytwierdzonego do wspornika, i bywa wprawiany pośrednio w obrot przez pionowy wał napędowy 15 zapomocą kółka czołowego 46, wału pionowego 42 i wieńca zębatego 47.

Każde badanie sprawia, że jedno z naczyń posuwa się naprzód w kierunku przeciwnym do obrotu wskazówki zegarowej. Bęben H jest zamknięty pokrywką do zdejmowania 53 (I i IV), która ma w jednem miejscu koliste wycięcie, dające się zamknąć talerzem 54 (IV). Przez wycięcie to można po zdjęciu talerza zamykającego wyjąć zapomocą przeznaczonego do tego klucza naczyniowego to naczynie próbkowe kontroli wyższej, które zawiera najdawniejsze napełnienie i musi być bezwarunkowo wypróżnione. nim nowe badanie ma się zacząć. Wypróżnione naczynie próbkowe wstawia się tymsamym otworem napowrót do bebna.

Dno bębna opatrzone jest siedmiu zagłębieniami, oznaczonymi liczbami bieżącymi na ścianie bębna, w które wstawione są naczynia próbkowe 50.

Do manipulacyi z naczyniem próbkowem kontroli zwyczajnej służy chwytka 70.

# // Kurek nastrzykowy.Rycina I, III, IX, XIII.

Kurek nastrzykowy 55 (IX), osadzony w przewodzie D, prowadzącym od panwi warzelnianej do suwaka obrotowego E, bezpośrednio obok suwaka, służy do czyszczenia stągwi i przewodów brzeczki piwnej, należących do przyrządu.

Ramię kurka nastrzykowego 55 na dół zwrócone jest połączone z bateryą nastrzykową 56 (III).

W tem położeniu przyrządu, w które tenże wchodzi po skończeniu badania, można podnieść zasuwkę suwaka obrotowego 38 (IX), która wpada w wykrój na czopie kurka nastrzykowego 40 i zamyka go, przez co suwak obrotowy E i kurek nastrzykowy 55 zostają oswobodzone. Obróciwszy w lewą stronę rękojeść kurka nastrzykowego 57 (IX) aż do oporka. można z bateryi nastrzykowej 56

przeczyścić przewód do brzeczki piwnej D i cedzidło do chnielu 30 (l) parą, tudzież wodą gorącą i zimną. Obróciwszy rękojeść kurka nastrzykowego 57 na prawo aż do oporka, można po ustawieniu suwaka obrotowego E zapomocą rękojeści 39 w pozycyi napełnienia napełnić stągiew F wodą i wypłukać ją.

Te napełnienia stągwi wodą spłukującą można potem przez przestawienie suwaka obrotowego w położenie wypróżnienia wylać zapomocą rozdzielacza G do lejka, który zatyka się na trzpieniu w miejsce naczynia próbkowego 51 (IV) dla kontroli zwyczajnej. Przez kilkakrotne napchienie stągwi w sposób wyżej opisany wodą gorąca i zimną oraz wypróżnienie jej czyści się stągiew jakoteż bezpośrednio z nią połączone części przyrządu dokładnie i zupełnie.

W najniższym punkcie przewodu, prowadzącego do bateryi nastrzykowej, umieszczony jest kureczek do spuszczania wody (I i IX).

W każdem innem położeniu przyrządu prócz opisanego wyżej jest kurek nastrzykowy zamknięty.

K. Mechaniczne zamknięcia zewnętrzne wraz z puzdrem dla ich napędu. (Puzdro mimośrodowe.)

Rycina II, III, IX, XI, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XX. XXI, XXII, XXIII, XXIV.

Nalewo poza wspornikiem A przytwierdzone jest puzdro K (III), osłaniające napęd zamknięć zewnętrznych.

W puzdrze K (XVII, XVIII, XIX) umieszczony jest wał mimośrodowy 58, zaopatrzony z przodu czworokątem 61 dla nasadzenia korby ręcznej 65 i mający na tylnym końcu odcinek łuku zebatego 62 (II) Na wale mimośrodowym zaklinowane są trzy mimośrody 59, z których dwa równo ustawione wprowadzają w ruch zamknięcia zewnętrzne I i III suwaka obrotowego i kurka do odpuszczania brzeczki piwnej, podczas gdy przeciwnie ustawiony średni mimośród porusza zamkniecie zewnętrzne II dopływu brzeczki słodkej. Z wałem mimośrodowym połączone jest dalej stale kółko zamykające 63 (XVII). Dokoła każdego mimośrodu umieszczony jest kabłąk mimośrodowy 60, którego ruch w górę i na dół bywa powodowany przez przynależny mimośród 59 i odbywa się ściśle w kierunku pionowym wskutek wodzideł 73, 74, umieszczonych u góry i na dole. Sworzenie 75, 76, poruszające się w tych wodzidłach 73, 74, są tak złączone z kabłąkiem mimośrodowym 60, iż sworzenie dolne 76 służą jedynie za wodzidło, podczas gdy górne sworzenie przewodowe 75, zaopatrzone zwojami i nakrętką przeciwną 77, są przeznaczone do nastawiania połączonych z nimi mechanicznych zamknięć zewnętrznych na wymagane długości. Rury ochronne, a zarazem

przewodowe dla mechanicznych zamknięć zewnętrznych I, II, III, których poszczególne części są złączone z sobą w niewzruszalny system zapomocą zamknięcia krezowego, są umocowane w górnej cześci puzdra mimośrodowego zaśrubowaniami 78.

Mechaniczne zamkniecia zewnętrzne składają sie z rdzenia z prostych drążków żelaznych i giętkich wałów, poruszalnego w tych rurach ochronnych i przewodowych. Połączenie ich przychodzi do skutku przez wlutowanie do pochew 79. które stanowią zarazem wodzidło wewnątrz rur. Drążki żelazne ślizgają się wewnątrz rur prostych, a giętkie wały wewnątrz rur skrzywionych. W obrębie puzdra mimośrodowego jest ruchoma część zamknięć zewnętrznych silnie połączona z sworzeniami wodzidłowymi 75 zapomocą sztyftów 80. Wskutek urządzenia tego przenosi się wszelki ruch, wychodzacy z wału mimośrodowego, na zamknięcia zewnętrzne w ten sposób, iż ich wolny koniec (sworzeń zamykowy) posuwa się naprzód lub cofa stosownie do położenia przynależnego kabłąka mimośrodowego. Suwak obrotowy, kurek dla odpływu brzeczki słodkiej i kurek dla dopływu brzeczki piwnej zostaje przez to zamknięty, a względnie uwolniony.

Do automatycznego zamykania suwaka obrotowego służy zamknięcie zewnętrzne I, do zamykania kurka dla dopływu brzeczki słodkiej zamknięcie zewnętrzne II, a do zamykania kurka dla odpływu brzeczki piwnej zamknięcie zewnętrzne III.

Wprowadzenie wału mimośrodowego 58 (II) w ruch dokonywa się w połowie automatycznie przez przyrząd mierniczy za pośrednictwem półkolistego odcinka łuku zębatego 62 przez kólko czołowe 22 i kólka pośrednie 67, 68 (II i VI), a mianowicie odbywa wał mimośrodowy, wprowadzony w ten sposób w ruch, tę połowę obrotu, przy której kabląk mimośrodowy mechanicznych zamknięć zewnętrznych I i III przechodzi w swe położenie najniższe, a kabląk zamknięcia II zostaje podniesiony, przyczem dokonywa się automatycznie cofnięcie zamknięć zewnętrznych I i III, a równocześnie posunięcie się naprzód zamknięcia zewnętrznego II.

Drugie półobrotu wału mimośrodowego 58 (II) dokonywa się przez to, iż dźwignia ręczna 65 zostaje obrócona w kierunku wskazówki zegarowej o 180°; przez to zostaje kabłąk mimośrodowy mechanicznych zamknięć zewnętrznych I i III wprowadzony w swe położenie najwyższe, a kabłąk zamknięcia II w swe położenie najmższe, zamknięcia I i III zostają więc posunięte naprzód, a natomiast zamknięcie II cofnięte. Spiralna sprężyna ciągła 66 (II i VI) powoduje. iż odcinek łuku zębatego 62 wchodzi po półobrocie, wykonanym zapomocą dźwigni ręcznej 65, znowu w pewne zaczepienie z kołem pośredniem 67. Obrotowi dźwigni ręcznej w kierunku przeciwnym zapobiega kółko zapadkowe 63 (XVII) i ząb zapadkowy 64.

#### Zamknięcie zewnętrzne l. Rycina I, III, IX, XI, XX. XXI.

Połączenie z suwakiem obrotowym jest uskutecznione zapomocą ześrubowania 81. Sworzeń zapadkowy 71, prowadzący przez centrycznie wywiercony otwór suwaka obrotowego E. składa się z dwóch części wśrubowanych w siebie i jest osłonięty na swym końcu wolnym kapturkiem ochronnym 72 (IX). Zasuwka 38 suwaka obrotowego ma otwór, który. gdy zasuwka jest na dół zesunięta, a przeto związek suwaka obrotowego E z dźwignią napędową 36 uskuteczniony, zaś czop kurka nastrzykowego 40 uwięziony, leży naprzeciw sworzenia zapadkowego 71.

Przy wprowadzaniu wału mimośrodowego 58 (XVIII) w ruch zapomocą dźwigni ręcznej 65 zostaje kabłąk mimośrodowy poduiesiony, a wysunięty przytem naprzód sworzeń zapadkowy 71 (IX) wchodzi w otwór zasuwki suwaka obrotowego 38. który zatrzymuje się przez to w swem położeniu tak długo, dopóki kabłąk mimośrodowy nie osiągnie stopniowo swego położenia najniższego przez działanie samoczynne, odbywające się podczas badania, a sworzeń zapadkowy nie zostanie cofnięty.

#### Zamknięcie zewnętrzne II. Rycina III, XVIII. XIX, XXII, XXIII, XXIV.

Z boku na puzdrze kurka dła dopływu brzeczki słodkiej przyśrubowane jest połączenie 82 zamknięcia II. Kurek ten może być zbudowany jako trójramienny kurek przestawny (XXIV), a to w ten sposób. że przy zamkniętym przewodzie do panwi warzelnianej przychodzi do skutku połączenie przewodu brzeczki słodkiej z kanałem, aby można było przepłukać wodą nastrzykową pompę i przewód rurowy. Czop kurka ma na swym końcu, wystającym z puzdra, wcięcie, które w położeniu końcowem kurka, opatrzonego oporkami, koresponduje z sworzeniem zapadkowym 83, wystającym z połączenia 82 przewodu zamknięciowego.

Przez podniesienie kabłąka mimośrodowego II zostaje sworzeń zapadkowy wsunięty w wcięcie, a kurek utwierdzony w swem położeniu i zamknięty, podczas gdy zesunięcie na dół kabłąka mimośrodowego II powoduje, że sworzeń zostaje cofnięty a przez to kurek oswobodzony. Oprócz tego można utwierdzić kurek w położeniu końcowem także ręką. zapomocą sztyftu 84, dającego się opłombować a łączącego rękojeść z puzdrem.

#### Zamknięcie zewnętrzne III. Rycina III, XVII, XIX, XXIII, XXIII. XXIV.

Zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej. który może być zbudowany również jako trójramienny kurek przestawny, jest urządzone podobnie jak zamknięcie kurka w dopływie brzeczki słodkiej.

#### b) Opis i sposób działania.

Przyrząd kontrolno-mierniczy do brzeczki piwnej Erhard-Schau polega na zasadzie naczyń łaczacych się. Po ukończeniu warzenia stwarza się swobodną komunikacye między panwią, w której odbyło się warzenie z chmielem, a naczyniem mniejszem (stągwią) i z ilości płynu, znajdującego się w tem naczyniu mniejszem. wysnuwa wniosek co do ilości płynu w panwi.

Dla ocenienia sposobu działania przyrzadu należy odróżnić ściśle dwa jego położenia główne, a mianowicie:

Położenie główne I, położenie nastrzykowe. odznacza się tem, że zasuwka suwaka obrotowego jest wolna, kurek w dopływie brzeczki piwnej wolny, zaś kurek w odpływie brzeczki słodkiej automatycznie zamkniety.

Położenie główne II, położenie kontrolne, odznacza się tem, że zasuwka suwaka obrotowego i kurek w odpływie brzeczki piwnej są automatycznie zamknięte, zaś kurek w dopływie brzeczki słodkiej jest wolny.

Polożenie główne I zachodzi w chwili ukończenia badania urzędowego zapomocą przyrządu kontrolno-mierniczego i trwa aż do przestawienia dźwigni recznej 65, które uskutecznia się przy rozpoczęciu klarowania brzeczki z najbliższej następnej warki. Począwszy od tej chwili, aż do rozpoczęcia badania zapomocą przyrządu, pozostaje tenże w położeniu głównem II.

W położeniu głównem I (położeniu nastrzykowem) można wysunąć zasuwkę suwaka obrotowego, przez co suwak obrotowy i kurek nastrzykowy dają się w obrębie istniejacych oporków poruszać wolnoręcznie dla oczyszczenia przyrządu. rękojeść kurka nastrzykowego jest zwrócona w lewo, można wyparzyć do wnętrza panwi przewód do brzeczki i cedzidło do chmielu, a potem przepłukać je wodą gorącą i zimną. Przez zwrócenie w prawo rękojeści kurka nastrzykowego można potem, ustawiwszy suwak obrotowy zapomocą rękojeści w położeniu napełnienia, napełnić stągiew wodą gorącą i zimną; przez przestawienie suwaka obrotowego położenie wypróżnienia można każdocześnie spuszczać napełnienia te zapomocą rozdzielacza do lejka, który w miejscu naczynia dla kontroli zwyczajnej jest zatknięty na trzpieniu i odprowadza wode odpływajaca.

Dolne dno i wkład sitowy cedzidła do chmielu niożna po odjęciu mutry skrzydlatej, zostającej pod zamknieciem plombowem kontroli zwyczajnej, wyjąć i oczyścić.

Ponieważ kurek w odpływie brzeczki piwnej jest w położeniu nastrzykowem wolny, przeto można suwaka obrotowego wskutek działania mimośrodu

oczyścić także panew i przewód odprowadzający brzeczke piwną. Kurek w odpływie brzeczki słodkiej jest w położeniu nastrzykowem od strony panwi zakręcony i zamknięty; jeżeli jednak kurek ten jest zbudowany jako trójramienny kurek przestawny. wówczas jest on od strony kanału otwarty, tak iż można wymyć także przewód rurowy i pompę.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem się klarowania brzeczki zamyka się kurek w odpływie brzeczki piwnej. zesuwa na dół zasuwkę suwaka obrotowego. a następnie przestawia przyrząd przez przełożenie dźwigni ręcznej z położenia głównego I w położenie główne II. Nie można nigdy zaniedbać zakręcenia kurka w odpływie brzeczki piwnej i zesuniecia zasuwki suwaka obrotowego, gdyż inaczej nie możnaby przełożyć dźwigni recznej, a względnie w razie użycia siły zepsuć odnośny system transmisyi zewnetrznych. Przez przełożenie dźwigni recznej podnosi się w górę łuk zębaty wału mimośrodowego i zazębia o kółko pośrednie. Obrót wału mimośrodowego, uskuteczniany przez przełożenie dźwigni ręcznej. sprawia, że kurek w odpływie brzeczki piwnej i zasuwka suwaka obrotowego zostają zamknięte. Natomiast kurek w odpływie brzeczki słodkiej staje sie wolnym i może być otworzony dla spuszczenia brzeczki.

Podczas następującego teraz płyniecia brzeczki i gotowania brzeczki piwnej w panwi aż do rozpoczęcia badania zostaje przyrząd w spoczynku.

Zanim się przystąpi do badania, należy zakręcić kurek w dopływie brzeczki słodkiej i wetknąć sztyft więżący w odpowiednie otwory rękojeści kurka i oprawy kurkowej. Następnie wyjmuje się sztyft więżący kółko ręczne, znosi samoczynne wyłączenie napędu przez wyciągnięcie i pociśnięcie na dół guzika przesuwnicy i rozpoczyna badanie przez jednostajne, powolne obracanie kółka ręcznego w kierunku wskazówki zegarowej. Przy za szybkiem obracaniu funkcyonuje powściąg w ten sposób, że zab zapadkowy wyskakuje, a kółko reczne obraca się bezskutecznie. Przez właściwe nastawienie tego powściągu osiąga się, że położenie napełnienia i wypróżnienia suwaka obrotowego trwa najmniej przez ten czas, który jest potrzebny do wejścia płynu w stagiew i przywrócenia równowagi, a względnie do zupełnego wypróżnienia stągwi.

Wał mechanizmu napędowego, wprawiony przez naped w bardzo powolny obrót, powoduje za pośrednictwem mimośrodu przedewszystkiem poruszenie się na dół dźwigni suwaka obrotowego, która wprowadza suwak obrotowy w położenie napełnienia. W tem położeniu wchodzi panew za pośrednictwem prawego kanału suwaka obrotowego w komunikacye z stągwią, która napełnia się brzeczką piwną.

Przy dalszem obracaniu porusza się dźwignia

w górę, przez co przerywa się związek stągwi z panwią; następnie w miarę jak dźwignia suwaka obrotowego podnosi się ciągle w górę aż do swego położenia najwyższego, wypróżnia się stągiew przez lewy kanał suwaka obrotowego do rozdzielacza, wprawionego samoczynnie w obrót, a przezeń do naczynia na przedpęd, stojącego zewnątrz na lewo. To pierwsze napełnicnie stągwi ma służyć jedynie do usunięcia ewentualnych pozostałości wody płuczkowej, oraz do przepłukania brzeczką piwną przewodu do tej brzeczki i do podgrzania zarówno suwaka obrotowego jak i stągwi.

Obroty kółka ręcznego powtarza się tak długo, dopóki kółko to, podniesione wskutek samoczynnego wyłączenia napędu przez sztyft i przysuwnicę, nie przestanie się zazębiać i nie zacznie obracać się bezskutecznie. W tem stadyum badania jest położenie przyrządu następujące:

- Oźwignia suwaka obrotowego leży poziomo, kanały suwaka obrotowego są więc z wszystkich stron zamknięte;
- h) otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brzegiem naczynia na przedpęd, do którego wlało się pierwsze napełnienie stągwi, zwrócony ku bębnowi;
- c) obie wskazówki liczydła stoją znowu naprzeciw siebie, są jednak oddalone od liczby, zaznaczonej przed rozpoczęciem badania, o trzecią część podziałki:
- d) łuk zębaty wału mimośrodowego przebiegł trzecią część swojego półkola w zazębieniu z kołem pośredniem;
- e) bęben naczyniowy posunął się o trzecią część szerokości jednego naczynia;
- f) napęd jest samoczynnie wyłączony.

Teraz znosi się znowu samoczynne wyłączenie napędu przez odpowiednią manipulacyę z guzikiem przesuwnicy i kontynuuje badanie przez obracanie kółka ręcznego aż do ponownego samoczynnego wyłączenia. Drugie napełnienie stągwi odbywa się w ten sam sposób jak pierwsze. To drugie napełnienie wypróżnia się jednak przez rozdzielacz, który tymczasem posunął się naprzód, do wnętrza bębna naczyniowego, a to do tego z siedmiu w nim ustawionych naczyń próbkowych, które stało najbliżej naczynia na przedpęd.

Aby próbki brzeczki piwnej, przeznaczone dla kontroli wyższej, utrzymać przez pewien czas w stanie niezmienionym, daje się do naczyń próbkowych kontroli wyższej przed wstawieniem ich do bębna naczyniowego środek konserwujący, który rozpuszczony gorącą brzeczką piwną chroni je od rozkładu.

w górę, przez co przerywa się związek stągwi z panwią; następnie w miarę jak dźwignia suwaka obrotowego podnosi się ciągle w góre aż do swego następujący:

W chwili drugiego samoczynnego wytączenia z panwią; następujacy samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego podnosi się ciągle w góre aż do swego samoczynnego samoczy

- a) Dźwignia suwaka obrotowego leży pozionio, kanały suwaka obrotowego są więc z wszystkich stron zamkniete;
- b) otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brzegiem naczynia próbkowego kontroli wyższej, do którego wlało się drugie napełnienie stągwi, zwrócony ku naczyniu dla kontroli zwyczajnej;
- c) obie wskazówki liczydła stoją znowu naprzeciw siebie, są jednak oddalone od liczby, zaznaczonej przed rozpoczęciem badania, o dwie trzecie cześci podziałki;
- d) łuk zębaty wału mimośrodowego przebiegł dwie trzecie części swojego półkoła w zazębieniu z kołem zębatem;
- e) bęben naczyniowy posunął się o dwie trzecie części szerokości jednego naczynia;
- f) napęd jest samoczynnie wyłączony.

Przez ponowne zniesienie samoczynnego wyłączenia wprawia się napęd w ruch dla trzeciego i ostatniego okresu badania, przyczem stągiew napełnia się po raz trzeci, a następnie wypróżnia do naczynia próbkowego dla kontroli zwyczajnej, stojącego zewnątrz po prawej stronie.

Po wypróżnieniu daje się słyszeć na przyrządzie mierniczym głos dzwonka, zapowiadający blizkie skończenie się badania.

Gdy nastąpi ostatnie samoczynne wyłączenie napędu, kończy się badanie przyrządem kontrolnomierniczym, a jednocześnie przechodzi przyrząd ten z położenia kontrolnego II znowu w położenie nastrzykowe I. Przestawienie przyrządu z położenia nastrzykowego I w położenie kontrolne II odbywa się więc bezpośrednio zapomocą ręcznego działania, zaś przestawienie go z położenia kontrolnego w położenie nastrzykowe samoczynnie podczas badania.

W chwili skończenia badania jest położenie przyrządu następujące:

- a) Dźwignia suwaka obrotowego leży poziomo, kanały suwaka obrotowego są więc z wszystkich stron zamkniete;
- b) otwór odpływowy rozdzielacza stoi nad brzegiem naczynia próbkowego dla kontroli zwyczajnej, zwrócony ku naczyniu na przedpęd;
- o) obie wskazówki liczydła stoją naprzeciw siebie i zaznaczają w porównaniu z oznaczeniem liczydła w chwili rozpoczęcia się badania, najbliższą wyższą liczbe;
- d) łuk zębaty wału mimośrodowego przebiegł całe swoje półkole w zazębieniu z kołem pośredniem i przestawił zastawki;
- e) bęben naczyniowy posunął się naprzód o całą szerokość naczynia;
- f) napęd jest wyłączony samoczynnie;

- g) zamknięcie zasuwki suwaka obrotowego jest zniesione;
- h) zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej jest zniesione;
- i) kurek w odpływie brzeczki słodkiej jest automatycznie zamknięty.

#### Rozdział II.

# Przepis co do ustawiania przyrządu kontrolno-mierniczego.

- 1. Do urzędowego badania wytworzonej ilości brzeczki piwnej wolno używać tylko tych przyrządów kontrolno-mierniczych, które ustawiono przy uwzględnieniu przepisów poniżej wyszczególnionych oraz ocechowano i aprobowano pod nadzorem c. k. Głównej Komisyi miar i wag. Przyrządy, dostarczone browarom przez zarząd skarbowy. pozostają własnością skarbu.
- 2. W każdym browarze, w którym Ministerstwo skarbu poleci stosować przyrząd kontrolno-mierniczy, ma komisya, ustanowiona przez Ministerstwo skarbu, przeprowadzić przed ustawieniem przyrządu w obecności strony lub jej upoważnionego zastępcy dochodzenie miejscowe.

W sprawie tego dochodzenia miejscowego i następującego po niem ustawienia przyrządu kontrolno-mierniczego należy uwzglednić, co następuje:

- a) Przyrząd kontrolno-mierniczy należy połączyć z samą panwią na brzeczkę. Jeżeli browar używa kilku panwi na brzeczkę, należy każdą z nich zaopatrzyć własnym przyrządem kontrolno-mierniczym;
- b) przyrząd kontrolno-mierniczy powinno się ustawić w ten sposób, aby mierzona w kierunku poziomym odległość między suwakiem obrotowym przynależnego przyrządu kontrolnego a panwią była ile możności nieznaczna. Długość rury dla doprowadzania próbek nie powinna przekraczać 21/2 metra;
- e) przyrząd kontrolno-mierniczy musi być ustawiony na trwałym, pewnym fundamencie, wymurowanym z cegieł dobrze zwilżonych z zaprawą cementową, lub ubitym z betonu portlandzkiego, albo na poprzecznicach żelaznych, odpowiednio grubych i dobrze opartych, a to ile możności w samym lokalu warzenia. Gdyby stosunki miejscowe nastręczały trudności pod względem ustawienia przyrządu w samym lokalu warzenia i przyrząd ten musiał być wskutek tego ustawiony w lokalu, oddzielonym od lokalu warzenia, przestrzegać należy przy wybieraniu innego miejsca na ustawienie, aby przyrząd ochroniony był ile możności od wpływów zewnętrznych i tak ustawiony, by nadzór

- nad warką nie doznawał utrudnień; w przypadku tym powinien być lokal, przeznaczony na przyrząd, połączony bezpośrednio z lokalem. w którym znajduje się panew. zapomocą otworu. mającego najmniej 0.25 metra kwadratowego w przekroju;
- d) otwór, wywiercony w panwi, powinien znajdować się w takiem miejscu tejże, aby zapewniona była zgodność jakościowa próbek brzeczki piwnej, odpływających w tem miejscu z całą ilością płynu zawartego w panwi. Nie wolno więc wywiercać tego otworu w takiem miejscu panwi, gdzie zawartość jej nie zostawałaby podczas warzenia w ciągłej żywej cyrkulacyi z główną masą, jak na przykład przy workowatych wypukłościach panwi (nasadach itp.);
- e) nawiercenie panwi nie powinno leżeć niżej jak 10 centymetrów nad najniższym punktem dna panwi;
- f) uwzględniając kształt i wielkość panwi, a według okoliczności także stopniowanie wielkości warek. należy oznaczyć wymiary stągwi przyrządu kontrolno-mierniczego. który ma być ustawiony, przyczem należy trzymać się zasady, że napełnienie stągwi podczas badania urzędowego nie ma wynosić mniej jak 2·00 litry, a z reguły nie więcej jak 3·50 litra;
- g) przyrząd kontrolno-mierniczy tudzież wszystkie przewody rurowe, do niego prowadzące, powinny być wolne i w każdym czasie w celu badania łatwo dostępne;
- h) rura gładko wypolerowana, doprowadzająca próbki do przyrządu kontrolno-mierniczego, powinna być w całej swojej długości widzialna, dostępna i wolna, o ile przydanie osłony nie będzie wyraźnie nakazane;
- i) wspornik przyrządu kontrolno-mierniczego należy połaczyć mocno i niewzruszenie z murem fundamentu zapomocą śrub kamiennych, które powinny być utwierdzone zaprawą cementową i wgłębione najmniej 15 centymetrów w murze fundamentu;
- k) przy ustawianiu wspornika, które ma być wykonane z jak największą starannością i ścisłością, należy mieć przedewszystkiem na względzie, aby stągiew stała ściśle pionowo i w właściwem miejscu. Podnóże wspornika, podłożone klinami żelaznymi, należy podlać zaprawą cementową;
- I) stągiew przyrządu kontrolno-mierniczego powinna pozostać catkiem wolna i dostępna. Nie może więc ona stykać się bezpośrednio ani z murem, ani z częściami konstrukcyi, platformami. ani też z maszynami lub częściami przyrządu. Cały przyrząd kontrolno-mierniczy powinien być otoczony osłoną ochraniającą.

na przykład płaszczem z materyi nieprzemakalnej, budką z drzewa lub żelaza w taki sposób, aby osłone te można było łatwo usunać albo aby przyrząd kontrolny był pod nią z wszystkich stron dostępny;

- m, panew na brzeczkę może posiadać bez względu na to, czy ma ognisko bezpośrednie, czy jest ogrzewana parą, tylko jedną rurę dla dopływu brzeczki słodkiej i tylko jedna rure dla odpływu brzeczki piwnej. Jeżeli panew ma dwa lub więcej otworów spustowych, należy rury ich złączyć jak najbliżej panwi w jedną wspólną rurę odpływowa; w obrębie przestrzeni napełnienia nie mogą pod żadnym warunkiem znajdować się przy panwi inne otwory, względnie przewody;
- n) rura doprowadzająca brzeczkę słodką i rura odprowadzająca brzeczkę piwną mają być zaopatrzone każda jednym kurkiem zamykalnym, umieszczonym jak najbliżej panwi, a urządzonym według opisu, podanego w rozdziale I. a, K. Jeżeli kurki te sa urzadzone jako trójramienne kurki przestawne, musi rura, łaczaca się z trzecią odnogą, mieć wolne ujście ponad brukiem warzelni;
- o) na tych urządzeniach zamknięciowych należy umieścić połaczenia dla zamknieć zewnętrznych. Rury ochronne i przewodowe należy poprowadzić w pozycyi możliwie zabezpieczonej, ewentualnie na szynach żelaznych;
- p) rura dla dopływu brzeczki słodkiej może mieć pomiędzy bateryą klarowania, względnie pompą do brzeczki a kurkiem w dopływie brzeczki słodkiej tylko jedną odnogę. mającą ujście do przynależnej kadzi klarowania, przez którą przedpęd brzeczki pompuje się napowrót do tej kadzi; pomiędzy kurkiem w dopływie brzeczki słodkiej a panwią nie może znajdować się żadna odnoga; nadto nie powinna rura dla dopływu brzeczki słodkiej, tudzież rura wodociagowa, prowadząca ewentualnie do wnętrza panwi, uchodzić do panwi pod żadnym warunkiem niżej jak 20 centymetrów ponad najwyższem zwierciadłem brzeczki przy zagotowaniu. To samo odnosi się do umieszczonego ewentualnie w panwi napryskiwacza;
- 9) rura dla odpływu brzeczki piwnej nie może mieć żadnej odnogi pomiędzy panwią a kurkiem zamykającym; gdyby za kurkiem dla odpływu brzeczki piwnej (patrząc od panwi) była ewentualnie umieszczona rura dla odpływu wody płuczkowej, musi ona mieć wolne ujście nad brukiem warzelni;
- 1) wprowadzanie wszelkich innych przewodów do panwi, na przykład zapomocą węża do wydalania pary lub zapomocą jakichkolwiek na- dziny, która wykonała badanie miejscowe.

- sadek rurowych w panwi lub w pokrywie panwi jest wręcz niedopuszczalne;
- s) jeżeli panwie są ogrzewane para, należy dokładnie oznaczyć rury, doprowadzające pare domanwi, i rury, odprowadzające parę i wodę, powstałą z pary zgęszczonej. Rury te musza być wolne i z wszystkich stron dostępne, tak aby można było je kontrolować w całym ich ciagu z zupełna pewnościa;
- t) jeżeli panew na brzeczkę służy także do gotowania zacieru, jak to bywa w warzelniach pojedynczych, wówczas cedzidło, które ma być wśrubowane do wnętrza w wywiercony otwór panwi, powinno być za każdym razem na czas gotowania zacieru wyjęte i zastąpione śrubą szczelnie zamykającą (zatyczką panwiową); nadto musza być wszystkie te przewody rurowe, z dotyczącą panwią połączone, których używa się tylko do prowadzenia zacieru, a nie także do prowadzenia brzeczki, podczas klarowania aż do skończenia się badania w ten sposób zabezpieczone, aby nieuprawnione odprowadzanie brzeczki było niemożebne. W jaki sposób zabezpieczenie to ma być wykonane, należy postanowić w każdym z osobna przypadku przy badaniu miejscowem, uwzgledniając zachodzące w danej chwili stosunki lokalne:
- u) jeżeli w warzelniach podwójnych używa się panwi zaciernej czasowo lub tylko pomocniczo także do warzenia brzeczki piwnej, postąpić należy z tą panwią tak samo, jak z opisaną w powyższym ustępie t skombinowaną panwią zacierna i na brzeczke (warzelnia pojedyncza);
- v) do kazdorazowego prowizorycznego badania brzeczki piwnej w panwi służy osobny karbnik, należący do przyrzadu kontrolno-mierniczego. Ponieważ karbnik ten musi być każdem badaniu wstawiany zawsze w to samo miejsce panwi, przeto należy we wnętrzu panwi umieścić dołączone do niego wodzidło; dalej należy postarać się o to, aby karbnik był zawsze przechowywany w położeniu wiszącem.

Z wyniku badania miejscowego należy spisać protokół i przedłożyć go po zaopatrzeniu podpisami wszystkich uczestników władzy skarbowej pierwszej instancyi. Władza ta ma uwiadomić następnie przedsiebiorce browaru o wymaganiach, postawionych co do ustawienia przyrządu kontrolno-mierniczego, z pozostawieniem prawa rekursu.

Jeżeli wskutek rekursu strony zarządzone zostaje ponowne zbadanie miejscowe, ponosi ona koszta tego badania, o ile do rekursu sie nie przychylono.

3. Gdy browar ustawi przyrząd kontrolnomierniczy, ma ta sama komisya przedsięwziąć oglę-

Przytem należy mieć na uwadze w szcze- spisać protokół, zaopatrzony podpisami wszystkich gólności, co następuje:

- a) Należy zbadać, czy ustawiono przyrzad kontrolno-mierniczy i wywiercono otwór w panwi w sposób, przy badaniu miejscowem przepisany lub ewentualnie zmieniony decyzya władzy skarbowej. Gdyby dostrzeżono uchybienie w jakimkolwiek względzie, należy uwiadomić o niem strone i wstrzymać spisanie wywodu oględzin aż do uchylenia wadliwości, względnie aż do decyzyi władzy przełożonej.
- b) Szczególna uwage należy zwrócić przy ogledzinach na połączenie poszczególnych urzadzeń browaru z soba i z przyrzadem kontrolno-mierniczym; połaczenia rurowe, które umożebniałyby lub choćby tylko ułatwiały tajemne odprowadzenie, nie powinny być tolerowane. Gdyby zaś uznano połaczenia te za potrzebne do fabrykacyi, muszą one być urządzone tak, aby mogły być zamkniete i zabezpieczone plombami urzędowymi aż do chwili urzędowego badania wyrobionej brzeczki piwnej.
- c) Nadto pależy pomalować wszystkie przewody rurowe do wody, pary i brzeczki piwnej, o ile powierzchnie ich nie są lśniąco wypolerowane, w sposób przepisany, znamionujący przeznaczenie przewodu. U rur lśniaco wypolerowanych powinny wszystkie połaczenia krezowe być pomalowane takaż farbą znamienną.
- d) Miejsce na ustawienie wagi, należacej do przyrządu, wybrać należy tak, aby mogła ona tam stale pozostawać; waga ta, urządzona do udźwigniecia 10 kilogramów i mająca dwa talerze, z których jeden zaonatrzony jest pierścieniem do wstawienia naczynia próbkowego, mieści się w skrzynce drewnianej, dającej się zamknać, i spoczywa na stole ściennym, który należy ustawić poziomo i oprzeć na żelaznych podporach. Umieszczona być powinna w miarę możności w tym samym lokalu, w którym ustawiony jest przyrząd kontroino-mierniczy.

Gdy ustawienie przyrządu uznano za wolne od zarzutu, należy przystąpić do napuszczenia tegoż olejem według osobnego przepisu, zawartego w do-Dodatek I. datku I. Bezpośrednio potem należy założyć zam-Dodatek II. knięcia plombowe, oznaczone w dodatku II. Jeżeli przy dokonaniu oględzin nie podniesiono żadnego zarzutu, a względnie po uchyleniu stwierdzonych wadliwości należy przeprowadzić ocechowanie przyrządu przy ścisłem przestrzeganiu przepisów, ogłoszonych obwieszczeniem Ministerstwa skarbu z dnia 24. listopada 1906, Dz. u. p. Nr. 255, a odnoszących się do cechowania przyrządów kontrolno-mierniczych do brzeczki piwnej Erhard-Schau. O wyniku

stron, i przesłać go władzy skarbowej pierwszej instancvi.

Ponowne cechowanie przyrządu kontrolnomierniczego, który jest już w użyciu, należy zarzadzić:

- a) na wyraźne żadanie odnośnego przedsiebiorcy
- b) jeżeli panew warzelna albo otaczające ją obmurowanie mają być zastąpione nowymi lub poddane naprawie, a zmiana taka wywiera wpływ na dokładność pomiarów przyrzadu;
- c) jeżeli podane w protokole oględzin ilosci brzeczki piwnej, znajdującej się w panwi w chwili badania urzędowego (t. zw. Ausschlagmengen), miałyby być przekroczone lub obniżone w takim zakresie, iż będące w użyciu tablice redukcyjne nie wystarczają już do przeliczenia uzyskać się majacych próbek;
- d) po każdej wymianie stagwi:
- e) po każdej wymianie suwaka obrotowego;
- f) jeżeli zbadanie przyrządu pod względem dokładności w mierzeniu, wykonane przez kontrolę wyższa stosownie do przepisu, podanego w rozdziale III, lit. B, wykaże w porównaniu z wynikami cechowania różnicę, przenosząca + 0.25, względnie + 0.50 procent.

Każde cechowanie ponowne ma być zarzadzone w każdym wypadku z osobna przez władze skarbową pierwszej instancyi i przeprowadzone w ten sam sposób, jak pierwsze cechowanie przyrzadu.

Koszta cechowania ponownego ma ponieść przedsiebiorca browaru w przypadku a), jeżeli cechowanie ponowne stwierdziło dokładność pomiarów przyrządu, oraz wtedy, gdy zaszły okoliczności, podane w punkcie b), c) i d).

4. Przedsiębiorca browaru, a względnie kierownik ruchu jest obowiązany donieść na piśmie właściwej władzy skarbowej pierwszej instancyj o każdej zamierzonej naprawie lub zmianie panwi albo jej podbudowania, względnie obmurowania, albo też o naprawie lub zmianie podbudowania przyrządu kontrolno-mierniczego, i to przed ich podjęciem oraz po ukończeniu reparacyi z podaniem terminu, kiedy zamierzona naprawa rozpocznie się, a względnie kiedy została ukończona. Po ukończeniu naprawy należy przeprowadzić stwierdzenie dokładności pomiarów przyrządu w sposób, przepisany w rozdziale III, lit. B.

Gdyby jednak miano dokonać naprawy panwi bez usuwania jej obmurowania lub jej podpory. a naprawa ta mogła spowodować zmiane pojemności panwi, nie dającą się wykazać drogą przepioględzin oraz o uskutecznionem cechowaniu należy sanego badania dokładności pomiarów przyrządu.

wówczas należy w celu pewnego stwierdzenia spowodowanej ewentualnie zmiany pojemności panwi przeprowadzić jeszcze przed rozpoczeciem naprawy cechowanie oddzielne w sposób następujący:

Skoro strona wniesie doniesienie u takiej na prawie panwi, winien urzednik kontroli wyższej jeszcze przed przeprowadzeniem naprawy po urzedowem zabezpieczeniu rur dopływowych i odpływowych panwi napełnić ją w stanie zupełnie suchym, wystudzonym i próżnym woda zapomoca ocechowanej konewki mierniczej do wysokości, sięgającej powyżej tego miejsca, w którem ma sie wykonać naprawe, jednak zawsze wyżej miejsca nawiercenia i co najmniej o tyle, aby uzyskać się mająca próbka obejmowała nie mniej jak jeden litr. Następnie należy zapomocą przyrządu kontrolnomierniczego pobrać próbkę z ilości wody, znajdujacej sie w panwi, w sposób, przepisany dla sprawdzania dokładności pomiarów przyrządu, i stwierdzić dokładnie jej wagę i cieplote. Potem należy wlać próbkę napowrót do panwi bez rozlewania i po uspokojeniu się powierzchni wody powtórzyć opisany wyżej proceder jeszcze dwukrotnie oraz obliczyć przeciętną wagę i przeciętną ciepłotę uzyskanych w ten sposób trzech próbek. O czynności tej należy sporządzić protokół w potrójnem wygotowaniu, zaopatrzony podpisem strony i urzędnika kontroli wyższej, obejmujący wszystkie daty, ustalone przy badaniu (ilość wody, znajdującej się w panwi, wagę i ciepłotę poszczególnych próbek. oraz ich przeciętną wagę i ciepłotę). Jeden egzemplarz protokołu należy wydać przedsiębiorcy, drugi przedłożyć władzy skarbowej pierwszej instancyj, a trzeci przesłać c. k. Komisyi dla ustawiania przyrządów kontrolno-mierniczych do brzeczki piwnej w Wiedniu, II, Alliiertenstraße Nr. 16, celem natychmiastowego sporzadzenia odnośnej redukcyjnej.

Po ukończeniu" naprawy należy powtórzyć opisany wyżej proceder przy zastosowaniu zupełnie takiego samego napełnienia panwi i porównać wynik z tą wartością wspomnianej tablicy redukcyjnej, która odpowiada stwierdzonej ciepłocie przeciętnej. Jeżeli okaże sie przytem różnica, wynoszaca wiecej niż ± 0.5 procent, należy zaraz spowodować podjęcie cechowania ponownego.

O tem zbadaniu panwi należy ponownie sporzadzić protokół, jednak tylko w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedsiębiorca, a drugi władza skarbowa pierwszej instancyi.

Wykonane cechowania oddzielne należy przytoczyć krótko bez podawania dat w zapisku rewizyjnym (rozdział III., B, l. 1.) oraz w dzienniku.

W razie niespodzianego uszkodzenia panwi, które wymaga natychmiastowej naprawy, ma urzę-

dnik techniczny kontroli wyższej rozstrzygnąć po ukończeniu naprawy w każdym wypadku z osobna, czy objetość panwi doznała wskutek naprawy zmiany, wymagającej przeprowadzenia cechowania ponownego.

Przy zupełnie nieznacznych naprawach panwi (na przykład odnawianiu pękniętych zakówek. uszczelnianiu wpustów itd.) które nie powodują żadną miarą zmian w objętości panwi. należy oczywiście zaniechać opisanego wyżej cechowania panwi.

Jeżeli okaże się potrzeba ponownego cechowania przyrządu, w takim razie, począwszy od chwili, w której stwierdzono okoliczność. uzasadniajaca ponowne cechowanie, aż do dokonania tegoż, może ruch browaru w dotyczącej warzelni odbywać sie dalej, a przyrząd kontrolny może być nadal używany tylko w tym przypadku, jeżeli strona oświadczy protokolarnie, jż się zgadza, aby daty badania warek, uzyskane w ciagu tego okresu czasu, wpisywano tymczasowo, a dopiero po skończeniu ponownego cechowania przerachowywano przy użyciu nowych tablie redukcyjnych.

Gdyby potrzebna była reparacya przy kurku dla dopływu brzeczki słodkiej lub kurku dla odpływu brzeczki piwnej, wymagająca wyjęcia zamknięcia autoniatycznego, winien również przedsiębiorca browaru, a względnie kierownik ruchu uwiadomić o tem naprzód władzę skarbową pierwszej instancyi, która wysłać ma w celu interwencyi urzędnika kontroli wyższej. Uczestniczący przytem urzędnik ma odjąć plomby kontroli wyższej i cofnąć urządzenie zamykające poza obreb jego miejsca zaczepiania.

Po skończeniu reparacyi trzeba wprowadzić urządzenie zamykające napowrót w poprzednie położenie i ubezpieczyć urzędownie.

#### Rozdział III.

#### Przepis używania.

#### A. Dla kontroli zwyczajnej.

1. Kontrole zwyczajna wykonywać ma najmniej dwóch tunkcyonaryuszy skarbowych, z których jeden powinien mieć przynajmniej stopień starszego strażnika skarbowego. Organ, który ma wyższy stopień służbowy, winien rozdzielić czynności urzędowe kontroli odpowiednio celowi i jest za to odpowiedzialny, aby badanie urzędowe odbyło się ściśle według przepisów.

2. W browarach, zaopatrzonych przyrządem kontrolno-mierniczym. prowadzić należy rejestr badań według dołączonego formularza (druk podległy Załacznik 1. ścisłej rachubie) oraz ułożone według dołaczonego wzoru zestawienie wyników badań kontroli zwy- Załacznik 2. czajnej i kontroli wyższej. Jeżeli w pewnym browarze

jest w użyciu kilka przyrzadów kontrolno-mierniczych, należy założyć wspomniane wyżej dwa zapiski dla każdego z tych przyrządów osobno. Zapiski urzędowe, które nie są w bezpośrednim związku z badaniem warek lecz dotycza dodatkowych cechowań kadzi, kontroli piwnic fermentacyjnych, kontroli zabezpieczeń urzędowych itd., należy wciągać nie do rejestru badań lecz do arkusza rewizyjnego, który ułoży krajowa władza skarbowa. Rejestr badań oraz powyższy arkusz rewizyjny należy zamykać co miesiac i przesyłać w drodze służbowej władzy skarbowej pierwszej instancyi w dniu 10. następnego miesiąca. Natomiast zestawienie ma być przesyłane dopiero po wciagnieciu wyniku czynności urzedowej co do próbki kontroli wyższej z ostatniej warki w odnośnym miesiącu za pośrednictwem przełożonej władzy skarbowej pierwszej instancyi do c. k. Komisyi dla ustawiania przyrządów kontrolno-mierniczych do brzeczki piwnej w Wiedniu, dzielnica II, Alliiertenstrasse Nr. 16.

Do wpisów należy zawsze używać atramentu; ma je wciągnąć ten organ skarbowy, który wykonywa dotyczącą czynność urzędową.

3. O ile browar nie pozostaje pod stałym nadzorem, rozpoczyna się kontrola zwyczajna przy każdej warce z ukończeniem postępowania zaciernego, a więc na krótko przed rozpoczęciem się klarowania brzeczki i kończy się badaniem warki.

Organy dozorujące winny niezwłoczuie po przybyciu do browaru przekonać się o stanie procesu warzenia. Nadto są one obowiązane upewnić się przed rozpoczęciem klarowania brzeczki, czy wszystkie nałożone płomby. tudzież sam przyrząd kontrolno-mierniczy, jakoteż należące do niego przewody i kurki są nienaruszone. Następnie wyjąć należy sito z cedzidła do chmiclu i po oczyszczeniu osadzić je napowrót, bacząc na uszczelnienie.

Jeżeli panew zacierna służy także jako panew do brzeczki, czuwać należy nad tem, aby zatyczka panwiowa. wśrubowana po wewnętrznej stronie miejsca nawiercenia, była zastąpiona sitem przed rozpoczęciem klarowania.

Nadto jeszcze przed przestawieniem zamknięć, dopóki przyrząd kontrolno-mierniczy znajduje się w położeniu głównem I (położeniu nastrzykowem), należy go przepłukać zapomocą bateryi nastrzykowej w kierunku do panwi. Przytem należy baczyć, czy woda spłukująca wychodzi otworami czopa sitowego we wnętrzu panwi z siłą dowodzącą, że cały przekrój jest wolny. Gdyby tak nie było, należy wyjąć czop sitowy i oczyścić go.

Następnie ma organ nadzorczy przekonać się przez wolnoręczne przełożenie suwaka obrotowego w położenie wypróżnienia, czy stągiew jest wypróżniona.

Po usunięciu wody spłukującej z rury dla doprowadzania próbek przez ponowne otwarcie cedzidła do chmielu należy przełożyć kurek nastrzykowy 55 oraz suwak obrotowy E przez pionowe nastawienie rękojeści 57. względnie 39 w położenie zamykalne i zesunąć zaworę suwaka obrotowego 38 na dół po wyjęciu sztyftu utwierdzającego.

Plombę na śrubie zamykającej, odjętą w celu oczyszczenia cedzidła do chmielu należy następnie odnowić.

- 4. Skoro kierownik ruchu oznajmi ustnie, iż klarowanie ma się rozpocząć, powinny organa nadzorcze przekonać się zawsze naocznie:
  - a) czy kurek w dopływie brzeczki słodkiej jest jeszcze według przepisu zamknięty i czy sworzeń zapadkowy może poruszać się wolno w wcięciu czopa kurkowego;
  - b) czy panew jest wypróżniona i oczyszczona, czy kurek w odpływie brzeczki piwnej jest stanowczo zamknięty, czy wcięcie w czopie kurka stoi naprzeciw cofniętego w tył sworzenia zapadkowego i czy sztyft więżący jest wetknięty;
  - c) czy zawora suwaka obrotowego jest według przepisu na dół zasunięta,
  - d) czy czop sitowy w wnętrzu panwi jest oczyszczony i mocno zaśrubowany i czy powierzchnia jego jest wolna.
- 5. Gdy w tych czterech punktach znaleziono wszystko w porządku lub przywiedziono do porządku, winien organ nadzorczy uskutecznie przestawienie zamknięć, a tem samem przyrządu kontrolno-mierniczego z głównego położenia I (położenia nastrzykowego) w położenie główne II (położenie kontrolne) tym sposobem, iż przekłada dźwignię ręczną 65, która działa na wał mimośrodowy, po odjęciu zamknięcia urzędowego o 180° w kierunku wskazówki zegarowej. Przez to zasuwka suwaka obrotowego i kurek w odpływie brzeczki piwnej zostają zamknięte, a kurek w dopływie brzeczki słodkiej otwarty. Przy przekładaniu dźwigni ręcznej należy zwracać zawsze uwagę na to, aby przekładanie to odbywało się w tempie powolnem.

Po wykonaniu tego przestawienia należy zawsze przekonać się, czy zamknięcie zewnętrzne III zostało posunięte naprzód w wcięcie czopa kurka w odpływie brzeczki piwnej, a zamknięcie zewnętrzne II cofnięte z wcięcia czopa kurka w dopływie brzeczki słodkiej, oraz czy przypiłowany ząb łuku zębatego zaczepia należycie o kółko pośrednie.

Następnie należy zawiadomić stronę o wykonaniu przestawienia, poczem może rozpocząć się zaraz klarowanie brzeczki czystej.

Począwszy od tej chwili, winien organ nadzorczy aż do ukończenia badania zapomocą przyrządu kontrolno - mierniczego nadzorować nieustannie panew na brzeczkę i zwracać uwagę na to, aby wszystka brzeczka, odpływająca z klarownicy, razem z nalewami dostała się do panwi i żeby nie gdzie-indziej nie odprowadzano ani nie brano.

Gdy się klarowanie skończy, ma organ nadzoru kontrolować, aby woda goła odpływała swobodnie ponad brukiem warzelni do kanału, z wyjątkiem tych przypadków, w których uzyskano osobne pozwolenie na używanie wody tej w inny sposób.

- 6. Po zjawieniu się w przedsiębiorstwie drugiego organu nadzorczego (najpóźniej na godzinę przed ukończeniem warzenia z chmielem) należy przedsięwziąć przygotowania, obserwacye i pomiary, poprzedzające każde badanie, a mianowicie:
  - a) Wage, należącą do przyrządu kontrolno-mierniczego, należy po otwarciu zamknięcia zbadać przed każdorazowem użyciem pod tym względem, czy przy próżnych i zupełnie oczyszczonych talerzach wagi obustronne przeważanie jest równe i utrzymuje się w równych granicach przy wielokrotnem wahaniu wagi. Nadto trzeba badać wage najmniej raz na miesiąc w następujący sposób: Talerz na naczynie obciąża się ciężarkiem wagi pięciu kiłogramów, a talerz ciężarkowy kilku ciężarkami ogółem tyleż czyniącymi. Jeżeli obustronne przeważanie jest równe, funkcyonuje waga dobrze; w przeciwnym razie zbadać należy różnice cieżarków, to jest, ile ich trzeba do właściwego nastawienia dodać lub ujać. Próbe te należy powtórzyć, mieniając ciężarki, a następnie odbyć ją w taki sam sposób przy obciążeniu 500 gramami.

Jeżeli różnica wynosi więcej niż dwa gramy, należy uczynić niezwłocznie doniesienie do władzy skarbowej pierwszej instancyi, która ma zarządzić, co potrzeba. Aż do uchylenia wadliwości należy używać do badania urzędowego wagi pomocniczej, będącej w posiadaniu tej władzy, a w razie nagtej potrzeby innej odpowiedniej wagi, funkcyonującej dokładnie.

Najpóźniej w dwa lata po ostatniem cechowaniu należy przesłać wagę oraz garnitur ciężarków do firmy dostawiającej dla sprawdzenia, podjęcia ewentualnych napraw i odstawienia do c. k. Głównego Urzędu cechowniczego w Wiedniu celem ponownego ocechowania. (Rozporządzenie Ministerstwa handlu w porozumieniu z Ministerstwem spraw wewnętrznych i skarbu z dnia 28. marca 1881, Dz. u. p. Nr. 30, § 1., al. b.)

b) Znajdujący się pod zamknięciem kontroli zwyczajnej mały okrągły talerz zamykający w pokrywce bębna, zawierającego naczynia na próbki kontroli wyższej, należy zdjąć po usunięciu plomby i sztyftu zamykającego i wyjąć zapomocą klucza do naczyń naczynie próbkowe, mieszczące się pod odsłoniętym otworem.

Jeżeli naczynie to jest napełnione, wówczas należy przed wypróżnieniem stwierdzić wagę netto próbki i jej zawartość wyciągu i zapisać wynik w odpowiedniej kolumnie rejestru badań z podaniem numeru naczynia, i to w tym wierszu, w którym wykazany jest wynik badania warki na podstawie wskazań odpowiedniej próby kontroli zwyczajnej.

Naczynie to należy zawsze oczyścić dokładnie wodą gorącą i zimną, postawić następnie do góry dnem, a po kilku minutach obetrzeć całkiem do sucha wewnątrz i zewnątrz. Następnie należy zaopatrzyć naczynie próbkowe tabliczką konserwacyjną i odtarować.

Zbadaną tarę naczynia próbkowego zapisać należy w odpowiedniej kolumnie rejestru badań z przydaniem numeru naczynia, przyczem przepis wyżej powołany ma mieć analogiczne zastosowanie. Następnie wstawia się naczynie próbkowe zapomocą klucza naczyniowego napowrół przez otwór do bębna na naczynia, i to tak, aby spodnią powierzchnią dna stanęło dokładnie w zagłębieniu, znajdującem sie w dnie bębna, zaś nasadki umieszczone na górnym brzegu naczyń próbkowych, były ustawione promieniowato. Talerz zamykający należy założyć napowrót, a sztyft zamykający wysunąć naprzód i opatrzyć zamknięciem plombowem kontroli zwyczajnej.

Tabliczek konserwacyjnych dostarcza zarząd skarbowy bezpłatnie; dotyczący funkcyonaryusze nadzoru pobierać je będą za złożeniem rachunku z ekonomatu krajowej władzy skarbowej.

W wypadkach szczególnych, w których próbki narażone są na zbyt szybkie ostudzenie, należy żądać tabliczek parafinowych o nizkim punkcie topliwości.

Tabliczek konserwujących, wyjętych z napełnionych naczyń kontroli wyższej, nie wolno używać ponownie, lecz należy je zbierać po dokładnem oczyszczeniu wodą i odsyłać peryodycznie do wspomnianego ekonomatu.

Organa, sprawujące nadzór, mają prowadzić co do otrzymanych i użytych tabliczek konserwujących zapiski. ułożone według dołączonego wzoru.

c) Naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej należy wymyć wodą gorącą i zimną wewnątrz i zewnątrz, postawić dnem do góry, po kilku minutach obetrzeć całkiem do sucha i odtarować razem z pokrywką; następnie kładzie się

Załącznik 3

pokrywkę na boku, a naczynie próbkowe stawia na platformie dla kontroli zwyczajnej z prawej strony zewnątrz wspornika.

Tarę naczynia wraz z pokrywką należy zapisać w odpowiedniej kolumnie rejestru badań.

- d) Naczynie na przedpęd, wypróżnione i wyczyszczone, należy postawić na właściwej platformie po lewej stronie zewnątrz wspornika.
- e) Liczbę, którą liczydło przyrządu kontrolno-mierniczego wskazuje przed badaniem, należy odczytać i zapisać w odpowiedniej kolumnie rejestru badań.
- f) Nakoniec należy napuścić olejem przyrząd kontrolny według przepisu, zawartego w dodatku I.
- 7. Gdy kierownik ruchu oznajmi, że warzenie skończyło się i badanie urzędowe warki może się rozpocząć, winny organa nadzorcze mieć na uwadze co następuje:
  - a) Należy zwrócić uwagę kierownika ruchu, że jest właściwszem, zaniechać ogrzewania lub przynajmniej przytłumić je na czas badania przyrządem, aby zapobiedz zbyt gwałtownemu wzbieraniu brzeczki piwnej.
  - b) Jeżeli w panwi jest mieszadło, trzeba je zastanowić na czas aż do ukończenia badania przyrządem kontrolno-mierniczym.
  - c) Drzwi panwi trzeba otworzyć i zostawić otwarte przez cały czas badania przyrządem kontrolnomierniczym.
  - d) Kurek w dopływie brzeczki słodkiej musi być stanowczo zamknięty od strony panwi, a sztyft więżący wetknięty.
  - e) Gdy te warunki wstępne są dopełnione, przystępuje się najprzód do prowizorycznego zbadania ilości brzeczki piwnej zapomocą karbnika.

W tym celu wstawia się karbnik dobrze przedtem osuszony zapomocą umieszczonego w panwi wodzidła a następnie mierzy się w milimetrach wysokość powierzchni płynu na wszystkich czterech stronach karbnika; pomiar ten wykonać należy najmniej dwa razy; przeciętną odczytanych liczb pomiaru należy wciagnąć najprzód do zapisków podręcznych, urządzonych według dołączonego wzoru, a następnie do rejestru badań, oraz do wykazu oznaczeń karbnikiem, który ma być założony według przydanego formularza. Wykaz ten należy prowadzić oddzielnie według całych stopni cukromierza i pominąć przytem ułamki, wynoszące 0.5 lub mniej, a ułamki powyżej 0.5 nważać za całe stopnie. Daty, uzyskane przez to badanie prowizoryczne, stanowią podstawę badania urzędowego na wypadek zupełnej nie-przydatności przyrządu kontrolno-mierniczego, ponieważ tej samej wysokości zwierciadła brzeczki piwnej w jednej i tej samej panwi odpowiada zawsze ta sama ilość brzeczki w tej ostatniej.

Jeżeli w porównaniu z poczynionymi przez dłuższy czas doświadczeniami okażą się pod tym względem znaczniejsze różnice, należy śledzić za ich przyczyną i bezzwłocznie zdać sprawę z wyniku tego śledzenia władzy skarbowej pierwszej instancyi do dalszego zarządzenia.

Badanie prowizoryczne wykonywa z reguły ten organ nadzoru, któremu poruczony jest nadzór nad panwią na brzeczkę.

Jeden egzemplarz zapisków podręcznych należy przechowywać w browarze aż do końca następnego okresu ruchu.

Wykaz oznaczeń karbnikiem ma być prowadzony bieżąco i zakładany na nowo przy każdorazowej zmianie tablic redukcyjnych. Wykaz, wycofany z użycia, należy przesłać bez zwłoki c. k. Komisyi dla ustawiania przyrządów kontrolno - mierniczych do brzeczki piwnej w Wiedniu. II. Alliiertenstrasse 16.

f) Teraz albo już równocześnie z badaniem tymczasowem winien drugi organ nadzorczy podjąć badanie zapomocą przyrządu kontrolno-mierniczego.

W tym celu należy najprzód zdjąć zamknięcie plombowe sztyftu więżącego przy kółku napędowem przyrządu kontrolno-mierniczego, wyciągnąć sztyft więżący i uchylić automatyczne wyłączenie napędu przez odpowiednią manipulacyę z guzikiem przysuwnicy.

Następnie wprawia się kółko napędowe w jednostajny nie za szybki obrót. Gdy po wypróżnieniu stągwi do naczynia na przedpęd nastąpi pierwsze automatyczne wyłączenie napędu, kontynuuje się badanie po powtórnej manipulacyi z guzikiem przysuwnicy i podtrzymuje się napęd bez przerwy tak długo. dopóki po trzeciem włączeniu i ostatniem wypróżnieniu stągwi do naczynia próbkowego kontroli zwyczajnej nie da się słyszeć głos dzwonka, a przyrząd kontrolno-mierniczy nie wyłączy się po raz trzeci automatycznie.

Ohecnie usuwa się zaraz naczynie probkowe kontroli zwyczajnej zapomocą chwytki z platformy, na której stało, zamyka je pokrywką i stawia na boku w miejscu całkiem bezpiecznem.

Załącznik 4.

Załącznik 5.

Kółko napędowe przyrządu kontrolnomierniczego ubezpiecza się sztyftem więżącym i opatruje sztyft ten zamknięciem plombowem kontroli zwyczajnej.

Natychmiast po skończeniu badania zapomocą przyrządu kontrolno-mierniczego winien organ nadzoru przekonać się, czy działanie samoczynne zamknięć zewnętrznych na zasuwce suwaka obrotowego, na kurku w odpływie brzeczki piwnej i kurku w dopływie brzeczki słodkiej odbyło się należycie, i uwiadomić kierownika przedsiębiorstwa, że wyrobioną brzeczkę piwną oddaje się do dalszej manipulacyi.

g) Teraz należy przyzwać kierownika ruchu i przystąpić do zważenia i oznaczenia stopni probki brzeczki piwnej dla kontroli zwyczajnej, którą to czynność urzędową mają zawsze wykonywać oba organa nadzorcze.

Napełnione naczynie próbkowe kontroli zwyczajnej stawia sie ostrożnie razem z pokrywka, po usunięciu ciał obcych, któreby do niego przylegały, i strzegąc się uronienia choćby najmniejszej części zawartości, na talerzu naczyniowym wagi, poczem oznacza się ciężar, przestrzegając dokładnie równego nachylania sie jezyka wagi. Ciężarki odczytywać należy tak przy wkładaniu jak i przy zdejmowaniu; nadto należy skontrolować wagę ogólna nałożonych ciężarków przez odczytanie w próżnych przegródkach garnituru ogólnej wagi brakujących tam ciężarków, a to jeszcze przed włożeniem napowrót ciężarków wyjętych. Wagę, zbadana zapomocą tej potrójnej kontroli; należy niezwłocznie zapisać w zapiskach podręcznych, prowadzonych oddzielnie przez oba organa nadzorcze, i wciągnąć następnie do odnośnej kolumny rejestru badań.

Ciężarki mosiężne nie powinny być nigdy chwytane gołą ręką, lecz zawsze tylko szczypcami. dodanymi do garnituru ciężarków.

h) Po zważeniu próbki należy wstawić naczynie próbkowe, nakryte ciągle jeszcze pokrywką, do kubła, napełnionego zimną wodą lub kawałkami lodu, celem ostudzenia brzeczki piwnej, której stopniowość ma być oznaczona, i chronić je starannie od wszelkich oddziaływań zewnętrznych, a zwłaszcza od tego, aby woda chłodząca nie dostała się do naczynia.

Gdy próbka ostygła aż do ciepłoty lokalu badania, obciera się starannie krople wody, przylegające do wewnętrznej strony pokrywki, o wewnętrzny brzeg naczynia próbkowego, odkłada pokrywkę i miesza silnie próbkę brzeczki piwnej w naczyniu próbkowem zapomocą po-

dziurkowanej kłotewki, tak aby i krople, przylegające do wewnętrznych ścian naczynia, zmieszały się z brzeczką i aby temperatura całej zawartości naczynia wyrównała się zupełnie.

Następnie przelewa się próbkę do szklanej baryszówki, wypłukawszy ją wprzód cząstką tej samej próbki brzeczki piwnej bez wywoływania piany.

Stopniowość oznacza się przy ścisłem przestrzeganiu istniejących przepisów zapomocą urzędowego normalnego cukromierza.

i) Zapomocą znalezionych tym sposobem wielkości co do ciężaru i stopnia sacharometrowego próbki obliczają obecnie oba organa nadzorcze oddzielnie w wspomnianych zapiskach podręcznych wyrób zawarty w panwi, wyrażony w stopniach hektolitrowych wyciągu, przy pomocy tablic redukcyjnych, dla każdego przyrządu przy sposobności cechowania umyślnie sporządzonych, a to podług przydanej do nich instrukcyi.

Od wielkości, oznaczonej tym sposobem, należy odliczyć potrącenie, potrzebne dla poprawienia oznaczeń przyrządu ze względu na ubytki między panwią na brzeczkę a chłodnicą. Wymiar tego potrącenia ustanawia się tymczasowo jak następuje:

Stopn piwnej w		yc	h st	opi	ch	E		i h	ek	v procenta tolitrowyc rki	
	7									2.0	
	- 8									2-2	
	9									2.5	
	10									2.7	
	11									2.9	-
	12									3.1	
	13									3.3	
	14			0			,			3.5	
	15			•						3.7	
	16	i ·	wie	cei						4.0	

Używając tych tablic, należy opuszczać ułamki stopnia cukromierza aż do 0.50 włącznie, a większe ułamki liczyć za cały stopień.

Resztę pozostałą po tem obliczeniu, porównać należy z oznajmioną ilością stopni hektolitrowych wyciągu. Jeżeli w porównaniu z oznajmieniem okaże się nadwyżka, przenosząca 5 procent, należy spisać orzeczenie urzędowe; jeżeli zaś nadwyżka przenosi 10 procent, należy podnieść nadto zarzut przekroczenia skarbowego.

Stwierdzone i obliczone daty należy wciągnąć do rejestru badań i do zestawienia odpowiednio do napisów rubryk.

k) Następnie, w każdym razie jednak dopiero po zupełnem oprożnieniu panwi, należy oczyścić cały przyrząd. W tym celu należy przepłukać gorącą wodą wszystkie części przyrządu, które stykały się z brzeczką piwną, wyczyścić je potem para i przepłukać jeszcze raz wodą gorąca, a w końcu przemywać woda zimna tak długo, dopóki wszystkie te części przyrządu nie ochłódna.

Czyszczenia para suwaka obrotowego należy zaniechać.

Celem uniemożliwienia nieprawnych manipulacyi podczas położenia głównego I należy przez założenie zamkniecia urzędowego zabezpieczyć suwak obrotowy przed wolnoręcznem wprowadzaniem go w ruch w ten sposób, aby zapobiedz skutecznie podniesieniu w góre zawory suwaka. Zamknięcie to należy znowu zdjąć po przestawieniu przyrządu w położenie główne II.

Po oczyszczeniu rury doprowadzającej próbki należy otworzyć cedzidło do chmielu, zamkniete plomba, i oczyścić jego sito, a następnie zamknąć cedzidło po ponownem wstawieniu oczyszczonego sita i zaopatrzyć je na nowo zamknięciem urzędowem.

Jedynie w porze, gdy zachodzi obawa mrozu, należy zaniechać zamykania cedzidła do chmielu. Odjęte części przechowuje się w tym wypadku w szufladzie stolika wagi, osłania puzdro cedzidła do chmielu kawalkiem sukna i zabezpiecza przed naruszeniem zapomoca plomb.

8. O pustej warce, stosowanej zwyczajnie po dłuższem zawieszeniu ruchu w celu czyszczenia naczyń warzelnych i przewodów, uwiadomić należy najmniej na trzy godziny przedtem organ skarbowy, któremu poruczono bezpośredni nadzór nad browarem; do warzenia tego stosują się pod względem kontroli i badania przyrządem kontrolno-mierniczym te same przepisy, które odnoszą się do warki oznajmionej, zaniechać jednak należy ważenia próbek i oznaczania stopniowości.

Takich warek pustych odbyć się może ewentualnie kilka jedna po drugiej, jeżeli strona uzna to za potrzebne. Używać można do nich odpadków browarnianych, jako to kiełków słodowych, pyłu słodowego, wytłoczyn lub wygotowanego chmielu i prowadzić odwar ten wszystkimi przewodami brzeczki Ostatecznie jednak należy nadzorować i stwierdzić odpływ jego do kanału.

Te warki puste powinny być zapisywane w rejestrze badań tak samo, jak warki prawidłowe.

#### B. Dla kontroli wyższej.

1. Czynności urzędowe, które mają być przedsiębrane regularnie.

Kontrola wyższa powinna odbywać się co najmniej dwa razy na miesiac.

Urzędnik kontroli wyższej winien przekonać się przedewszystkiem i za każdym razem, czy uczyniono zadość przepisom o ustawieniu przyrzadu, i poddać nałożone zamkniecia ścisłemu badaniu.

Czas podjęcia kontroli wyższej należy obrać z reguły tak, aby urzędnik kontroli tej miał sposobność nadzorowania czynności urzedowej organów kontroli zwyczajnej i mógł w razie potrzeby działać objaśniająco i pouczajaco.

Badanie próbek brzeczki piwnej, znajdujących się w naczyniach próbkowych kontroli wyższej, nie może być żadną miarą przedsiębrane w czasie odbywajacego sie badania wyrobu.

Przedewszystkiem należy odjąć zamknięcie urzędowe, umieszczone na pokrywce bębna przez kontrolę wyższą, zdjać te pokrywke i zbadać następnie ilość i zawartość wyciągu wszystkich próbek, znajdujących się w bębnie w sposób, przepisany dla kontroli zwyczajnej. Przed oznaczeniem stopniowości powinno się wymieszać dokładnie kłotewka cała zawartość naczynia próbkowego, aby wszelki osad na dnie został równomiernie rozdzielony.

Wypróżnione naczynia próbkowe należy przed wstawieniem oczyścić starannie w sposób wyżej podany i obetrzeć do sucha.

Od czasu do czasu należy poddać naczynia te gruntownemu oczyszczeniu przy użyciu środka dezynfekcyjnego (sody, antiforminy, pyricitu).

Po ukończeniu badania i oczyszczeniu brzegu oraz wnętrza bębna należy naoliwić trzpień, zamknąć znowu pokrywką będen naczyniowy i zabezpieczyć go.

Wynik badań z podaniem numerów odnośnych naczyń próbkowych należy wciągnąć do zapisku rewizyjnego kontroli wyższej (druku, podlegającego ścisłej rachubie), który ma być prowadzony według dołączonego wzoru, oraz do zestawienia. Zapisek Załącznik 6. rewizyjny należy odsyłać drogą służbową jednocześnie z rejestrem badań.

Gdyby między wynikami kontroli zwyczajnej i kontroli wyższej zachodziły uderzające różnice, należy szukać ich objaśnienia i zapisać odpowiednia uwagę w zapisku rewizyjnym.

Części składowe przyrządu, znajdujące się w puzdrze mimośrodowem K, należy od czasu do czasu oczyszczać z osadzającej się ewentualnie rdzy i uwalniać od zgęstniałego materyału smarowidłowego.

zapisywać spostrzeżenia, poczynione przy jej wykonywaniu, w swoim dzienniku i w zapisku rewizyjnym. W razie dostrzeżenia wadliwości, wymagających niezwłocznego zarządzenia, należy w najkrótszej drodze zdać sprawe władzy przełożonej.

#### 2. Czynności urzędowe, które mają być przedsiębrane peryodycznie.

Do urzednika kontroli wyższej należy badanie przynajniniej co drugi miesiąc, a w razie dłuższej przerwy w ruchu dopiero przed jego ponownem podjęciem, czy niezmieniony stan stągwi jeszcze istnieje; badanie to przeprowadza się w sposób nastepuiacy.

Już przy cechowaniu przyrządu kontrolnomierniczego bada się, jaki cieżar wody przy pewnej oznaczonej temperaturze mieści w sobie stagiew, napełniona po sam brzeg i nakryta płytą szklaną; cieżar ten jest podany w dokumentach cechowniezveh przyrzadu.

Celem skontrolowania, czy wielkość ta nie uległa zmianie, należy w położeniu głównem I (położeniu nastrzykowem) przyrzadu odjać przedewszystkiem plombę na sztyfcie, łączącym rozdzielacz G z wałem stojącym 42, wyjać sztyft ten i ustawić ręcznie uruchomiony tym sposobem rozdzielacz nad środkiem naczynia próbkowego dla kontroli zwyczajnej.

Następnie należy zwolna napełnić stągiew wodą po usunięciu nakrywki ochronnej tak, aby woda przelewała się. Znajdujące się ewentualnie bańki powietrzne należy wypędzić do góry przez lekkie opukiwanie stągwi i usunąć przez dolanie wody. Wystającą wodę usuwa się zapomocą płasko szlifowanej płyty szklanej, poczem przykrywa się nią stagiew. bacząc na to, aby pod płytą szklana nie pozostały bańki powietrzne. Po starannem osuszeniu zewnetrznego otoczenia miejsca, gdzie przyłożono płyte, należy odpuścić napełnienie stagwi do podstawionego poprzednio oczyszczonego, zupełnie suchego i odtarowanego naczynia na próbkę kontroli zwyczajnej. Po przeczekaniu dwóch minut, aby probka ściekła kroplami, należy zbadać wage i ciepłote wlanej wody.

Tę próbę wodna wykonywa się trzy razy. Średnią zbadanych ciężarów porównuje się, przy uw zględnieniu zmierzonej temperatury średniej, z ciężarem, stwierdzonym przy cechowaniu, a zredukowanym do poszczególnych stopni temperatury w granicach od 7 do 24 stopni Réaumura.

Jeżeli z porównania zbadanej tym sposobem

Urzednik, sprawujący kontrole wyższa, winien procent lub więcej, należy najprzed wykonać próbe tę jeszcze dwa razy, a jeżeli ponowne próby potwierdza wynik pierwszej próby, uczynić doniesienie do władzy skarbowej pierwszej instancyi, aby zarzadziła ponowne ocechowanie przyrządu kontrolnomierniczego.

> Jeżeli okaże się różnica, wynosząca -- 0.2 procent lub więcej, należy przeprowadzić staranne i dokładne oczyszczenie stagwi i powtórzyć badanie po oczyszczeniu.

> Skończywszy badanie, należy wprowadzić rozdzielacz G napowrót w dawne położenie i ubezpieczyć go, nasadzić na stagiew pokrywkę ochronna i zaopatrzyć ją zamknięciem plombowem.

> Przy każdem drugiem badaniu stagwi według zarządzeń powyższych i w przypadkach, oznaczonych w rozdziale II., l. 4., mają organa kontroli wyższej badać dokładność pomiarów przyrzadu w sposób nastepujacy:

> Po ustawieniu przyrzadu w położeniu głównem l (położeniu nastrzykowem) napełnia się panew wodą do tej wysokości, aby wszystkie trzy znaki karbnika, umieszczone w rozmaitej wysokości przy sposobności ustawienia przyrządu, stały pod wodą.

> Po przestawieniu rozdzielacza w sposób wyżej opisany nastawia się zwierciadło wody w panwi zapomocą odpuszczenia wody dokładnie na ostrze najwyższego znaku, poczem uskutecznia się również przez ręczne przestawienie suwaka obrotowego napełnienie stagwi i jej wypróżnienie do suchego naczynia próbkowego, starannie oczyszczonego i wprzód odtarowanego, baczac szczególnie na to, aby suwak obrotowy zostawał przez dwie minuty tak w położeniu napełnienia jak i w położeniu wypróżnienia.

> Następnie nastawia się zwierciadło wody w panwi na ostrze następnego niższego, a w końcu na ostrze najniższego znaku karbnika i spuszcza za każdym razem napełnienie stągwi w sposób powyższy oraz notuje temperaturę wody.

> Cieżar każdego z trzech powyższych napełnień stągwi należy zbadać i porównać średnią tych ciężarów przy uwzględnieniu zbadanej średniej temperatury z datami, uzyskanymi przy cechowaniu. Jeżeli różnica wynosi więcej niż  $\pm$  0.5 procent, należy najprzód ponowić całą próbę, a gdyby wynik powtórnej próby zgadzał się z wynikiem pierwszej, uczynić doniesienie do władzy skarbowej pierwszej instancyi, aby zarządziła ponowne cechowanie.

Wyniki badań wyżej opisanych należy wciagnać ilości wody w stagwi z ilością, stwierdzoną przy do osobnego zapisku, założonego według dołączo- Załącznik 7. cechowaniu, okaże się różnica, wynosząca  $\pm~0.25$  nego wzoru: zapisek ten należy zamknąć po upływie

kampanii. lecz przechowywać go co najmniej do końca następnego roku kalendarzowego w odnośnem przedsiębiorstwie przy innych dokumentach kontrolnych.

Wagę uzyskanych próbek wraz z ich ciepłotą należy uwidocznić pojedynczo w odnośnych przedziałkach zapisku. W dzienniku urzędnika kontroli wyższej ma się powtórzyć w sposób przejrzysty wszystkie daty, wykazane w zapisku, podczas gdy w zapisku rewizyjnym kontroli wyzszej ma być jedynie krótko przytoczone podjęcie lej czynności urzędowej.

Jeżeli wskutek dłuższej przerwy w ruchu nie odbywa się badanie dokładności pomiarów, należy uwidocznić początek i koniec przerwy ruchu w przedziałce tego zapisku, przeznaczonej na uwagi.

Raz na rok należy poddać przewody zamknięć zewnętrznych dokładnemu oczyszczeniu i napuścić je ponownie olejem.

#### C. Przeszkody w funkcyonowaniu przyrządu kontrolno-mierniczego do brzeczki piwnej i badania na wypadek ostatecznej potrzeby.

W razie zajścia przeszkód w funkcyonowaniu przyrządu kontrolno-mierniczego należy przestrzegać następujących przepisów:

Przedsiębiorca browaru, a względnie kierownik ruchu obowiązany jest uwiadomić o każdem zewnętrznem uszkodzeniu przyrządu lub podwaliny, wywołującem przerwę w działaniu przyrządu kontrolno-mierniczego, na piśmie w podwójnem wygotowaniu organ skarbowy, któremu poruczono bezpośredni nadzór nad browarem, a to niezwłocznie po dostrzeżeniu uszkodzenia i z bliższem oznaczeniem tegoż.

Otrzymawszy uwiadomienie to, winien organ skarbowy zapisać na obu egzemplarzach dzień i godzinę odbioru i zwrócić stronie jeden egzemplarz potwierdzony. Na podstawie tego uwiadomienia ma wspomniany organ skarbowy stwierdzić bezzwłocznie w obecności strony oznajmione uszkodzenie i donieść o niem wprost właściwej władzy skarbowej pierwszej instancyi na piśmie, a jeżeli w miejscu znajduje się stacya telegraficzna, telegraficznie. W podobny sposób należy postapić, gdy sam organ nadzoru dostrzeże podczas obecności swojej w browarze, że przyrząd kontrolno mierniczy nie funkcyonuje prawidłowo.

Jakość tej przeszkody należy określić w sprawozdaniu w ten sposób, aby można było wyrozumieć, jakie środki potrzebne są dla jej uchylenia. Gdyby potrzebna była wymiana uszkodzonej części przyrządu, należy tę ostatnią dokładnie oznaczyć, a zarazem podać znak, którym owa część składowa jest w opisie (rozdział I) zaopatrzona. Władza skarbowa pierwszej instancyi obowiązana jest wydać niezwłocznie po nadejściu doniesienia o przeszkodzie potrzebne w danym wypadku zarządzenia, a w pierwszym rzędzie wysłać do odnośnego browaru urzędnika kontroli wyższej celem uchylenia przeszkody.

Wstawienie nowych części przyrządu może odbyć się tylko przy współdziałaniu urzędnika kontroli wyższej.

Dopóki trwa przerwa w prawidłowem działaniu przyrządu kontrolno-mierniczego, należy postępować przy urzędowem badaniu wyrobionej brzeczki stosownie do rodzaju tej przerwy według następujących zarządzeń:

 Przerwa w funkcyonowaniu jednego lub kilku mechanicznych zamknięć zewnętrznych.

Jeżeli funkcyonowanie zamknięć zewnętrznych II i III kurką w dopływie brzeczki słodkiej lub kurka w odpływie brzeczki piwnej dozna przerwy, należy usunąć zamknięcie urzędowe na połączeniu 82 odnośnego przewodu zamknięciowego, przyśrubować napowrót ześrubowanie holenderskie 85 (XXIV) na połączeniu i cofnąć przewód zamknięciowy tak daleko, aby kurek mógł być otwarty.

Wyłączone tym sposobem zamknięcie samoczynne należy zastąpić przez zabezpiczenie plombami sztyftu więżącego przy dotyczącym kurku stosownie do danego wypadku, a mianowicie tak, że jeżeli zaszła przerwa w funkcyonowaniu zamknięcia zewnętrznego III. musi kurek w odpływie brzeczki piwnej być urzędownie zabezpieczony w czasie od rozpoczęcia się klarowania aż do skończenia badania przyrządem; jeżeli zaś przerwa dotyczy funkcyonowania zamknięcia zewnętrznego II, musi kurek w dopływie brzeczki słodkiej być urzędownie zabezpieczony w stanie zamkniętym od chwili skończenia się dopływu brzeczki słodkiej aż do rozpoczęcia się klarowania następnej warki.

Jeżeli funkcyonowanie zamknięcia zewnętrznego l doznało przerwy, należy odjąć plombę z tylnego zamknięcia suwaka obrotowego, odśrubować ześrubowanie holenderskie 86, a przewód zamknięciowy cofuąć w tył tak daleko, aby zawora suwaka obrotowego była wolna.

Zresztą należy w wszystkich powyższych trzech przypadkach wykonywać badanie przyrządem kontrolno-mierniczym w sposób normalny.

2. Gdy mechanizm, poruszający samoczynnie suwak obrotowy, jest uszkodzony.

W razie przerwy, dotyczącej automatycznego mechanizmu poruszającego suwak obrotowy, należy

suwaka obrotowego w ruch.

Gdy się zdarzą takie uszkodzenia przyrządu kontrolno-mierniczego, które wykluczają prawidłowe użycie tegoż, z powodu iż związek części poruszanych jest w ten sposób przerwany, że pobudzenie calego mechanizmu do ruchu zapomoca kółka recznego jako organu napędowego okazuje się niemożebne, wówczas odbywa się badanie tym sposobem, że napełnienie stagwi jakoteż jej wypróżnienie uskutecznia się przy bezpośredniem poruszaniu suwaka obrotowego zapomoca jego rekojeści.

Ponieważ jednak to bezpośrednie poruszanie suwaka obrotowego jest tylko wtedy bez przeszkód możebne, gdy przyrząd kontrolno-mierniczy znajduje się w położeniu głównem I (położeniu nastrzykowem). przeto należy pozostawić przyrząd w tem położeniu. jeżeli przerwa w działaniu zajdzie w tym czasie, w którym tenże znajduje się w położeniu głównem l (położeniu nastrzykowem).

Odpowiednio do położenia głównego l jest kurek w dopływie brzeczki słodkiej zamknięty, a zamknięcie to można uchylić nie przez przestawienie przyrządu kontrolno-mierniczego w położenie główne II (położenie kontrolne) lecz przez dozwolona wyżej pod l. 1., ustęp 1., wyjątkową manipulacyę na ześrubowaniu holenderskiem 85 połączenia 82 zamknięcia zewnetrznego II

Potem można naczerpać brzeczki do panwi i przeprowadzić badanie z konieczności oraz opróżnić panew. gdy tak zawora suwaka obrotowego jak i kurek w odpływie brzeczki piwnej są wolne od-

powiednio do położenia głównego I.

Przy badaniu z konieczności postępować należy, jak następuje:

Zasuwkę suwaka obrotowego wyciąga się do góry. Kurek nastrzykowy powinien znajdować się w położeniu zamkniętem, a jego rękojeść ma być zwrócona pionowo na dół.

Rozdzielacz G należy w razie potrzeby ustawić ręką w sposób, przepisany w rozdziale III. B, tak aby otwór odpływowy stał nad środkiem naczynia próbkowego kontroli zwyczajnej.

Teraz obraca się rekojeść suwaka obrotowego aż do oporka w lewo i zostawia w tem położeniu całą minutę według zegarka. Potem obraca się rekojeść suwaka obrotowego w prawo aż do oporka i zostawia przez całą minutę w tem położeniu. Na platformie na naczynie kontroli zwyczajnej postawione zostało naczynie na przedpęd; z tem pierwszem wypróżnieniem stągwi postępuje się, podobnie jak przy badaniu normalnem, tak jak z przedpędem. Następnie stawia się w tem samem miejscu odtarowane naczynie kontroli zwyczajnej a potem uskutecznia, jak wyżej opisano, drugie napełnienie i wypróżnienie stągwi. Tę otrzymaną próbkę należy wziąć za podstawę dalszego postępowania w celach chowania i wskazania wyrobionej ilości.

pobrać próbkę przez wolnoręczne wprowadzenie badania urzędowego. Pobranie próbki kontroli wyższej ma w tym wypadku odpaść.

> Jeżeli uszkodzenie przyrządu kontrolno-mierniczego zajdzie w czasie, gdy tenże znajduje się w położeniu głównem II (położeniu kontrolnem), wówczas należy usunąć dwa zamknięcia, aby można było wykonać badanie z konieczności i spuścić brzeczkę piwną z panwi, to jest zamknięcie kurka w odpływie brzeczki piwnej i zamknięcie zasuwki suwaka obrotowego.

> Potrzebne do tego manipulacye, dozwolone na wypadek konieczności, należy wykonać w sposób, opisany pod l. 1.

> Dopóki trwa przerwa w działaniu przyrządu, ma w miejsce wyłaczonych zamknięć samoczynnych u kurka w dopływie brzeczki słodkiej i kurka w odpływie brzeczki piwnej wejść zabezpieczenie urzędowe w sposób, przepisany pod l. 1.

> 3. Gdv przyrzad kontrolno-mierniczy jest całkiem nieprzydatny do użytku.

> Gdy przyrząd kontroluo-mierniczy jest całkiem nieprzydatny do użytku, należy przeprowadzić badanie z konieczności na podstawie oznaczenia karbnikiem.

> Przyrządu kontrolno-mierniczego nie można zgoła używać, gdy suwak obrotowy, stagiew lub rozdzielacz zostały uszkodzone lub gdy przewód, doprowadzający brzeczkę piwną z panwi do przyrządu kontrolno-mierniczego, jest popsuty. W przypadku takim bada się wytworzona ilość brzeczki piwnej w ten sposób, iż przeprowadza się jedynie tymczasowe badanie karbnikiem, zarządzone wyżej pod lit. A. oraz oznacza stopniowość brzeczki piwnej. Na podstawie przepisanego wykazu co do oznaczeń karbnikiem należy stwierdzić z przecietnej wysokości dat, wpisanych w czasie prawidłowego funkcyonowania przyrządu kontrolno-mierniczego, jakie napełnienie panwi odpowiada zbadanemu oznaczeniu karbnikiem.

> Pobranie próby dla oznaczenia stopni ma nastąpić bezpośrednio po zbadaniu wskazań karbnika w ten sposób, że bierze się zapomocą czerpaka na długiem stylisku najmniej trzy pełne czerpaki z rozmaitych warstw zawartości panwi (z dna, z środka i z górnej powierzchni) i wlewa przez lejek sitowy do przygotowanego naczynia na próbkę, wypłukanego wprzód brzeczka dotyczacej warki. Napełnione naczynie należy niezwłocznie zamknać pokrywka.

> Gdyby do ustalenia ilości nie było dostatecznego zasobu dat z poprzednich badań prowizorycznych, należy podać stwierdzone oznaczenie karbnikiem bezzwłocznie do wiadomości c. k. Komisyi dla ustawiania przyrządów kontrolno-mierniczych do brzeczki piwnej w Wiedniu celem wyra-

# 4. Nieprzydatność lub zginięcie próbek kontroli zwyczajnej.

Gdyby próbka dla kontroli zwyczajnej była nieprzydatna do badania urzędowego albo zginęła całkowicie lub częściowo, wówczas należy wziąć próbkę kontroli wyższej za podstawę badania urzędowego.

Organa kontroli zwyczajnej winny w takim wypadku złożyć bezwłocznie najkrótszą drogą sprawozdanie władzy skarbowej pierwszej instancyi.

która wysłać ma zaraz urzędnika kontroli wyższej celem urzędowego zbadania wyrobionej brzeczki piwnej. Jeżeli urzędnik kontroli wyższej nie przybędzie na czas, a wskutek tego czynność urzędowa co do odnośnej próbki kontroli wyższej (rozdział III. A, 6, lit. b) ma być przeprowadzona przez organ kontroli zwyczajnej, winien organ ten podjąć zbadanie wyrobu przy użyciu odnośnej próbki kontroli wyższej.

Zaleski włr.

Dodatek I

(do rozdziału II).

### Przepis co do napuszczania olejem.

O ile poniżej wyraźnie inaczej nie postanowiono, należy napuścić przyrząd kontrolno-mierniczy do brzeczki piwnej przed każdem użyciem czystym olejem wolnym od kwasów zapomocą strzykawki w następujących miejscach:

1. Napuszcza się ślimaka 9 i koło ślimakowe 10.

W otwór smarowidłowy w pokrywce puzdra powściągu, w której tkwi sztyft więżący 19, poniżej kółka ręcznego, należy po wydobyciu sztyftu przed samem puszczeniem przyrządu w ruch wstrzyknąć (obficie) oleju.

Napęd obraca się w puzdrze powściągu aż do wysokości kółka zapadkowego 14 w kąpieli olejnej. Każdorazowy dodatek oleju. który przez otwór smarowidłowy w pokrywce dostaje się do puzdra, zaopatruje ślimaka i koło ślimakowe. Tę kąpiel trzeba najmniej raz na rok spuścić otworem dolnym, zatkanym śrubą, a następnie, zdjąwszy pokrywkę, zastąpić świeżym olejem wolnym od kwasów.


- 2. Wał napędowy 5 napuszcza się przez żłobek do oleju, zrobiony w pokrywce tuż pod kółkiem napędowem 6.
- 3. Trzpień małego kółka zębatego 28 liczydła otworem do oleju, mieszczącym się z prawej strony obok szklanej pokrywki powyżej zamknięcia pokrywki.

- 4. Koło ślimakowe 10 otworem do oleju, znajdującym się u góry w puzdrze napędowem przed wcięciem puzdra.
- Mimośród 20 otworem do oleju, zrobionym na pierścieniu mimośrodu 21 w wcięciu puzdra.
  - 6. Wał napędowy 15:
  - a) otworem do oleju, mieszczącym się u góry w puzdrze napedowem za wcieciem;
  - b) otworem do oleju, znajdującym się w szyi łoża w próżnej przestrzeni wspornika przed kołem czołowem 22.
- 7. Stojący wał rozdzielacza otworem do oleju w stożkowem kole zębatem 45.
- 8. Koło pośrednie 67 otworem do oleju w jego piaście w próżnej przestrzeni wspornika.
- 9. Przy sposobności zdjęcia pokrywki (53) przez kontrolę wyższą, stojący trzpień 52 bębna na naczynia żłobkiem do oleju na górnym końcu trzpienia.

Nadto należy napuszczać co tydzień puszki smarowidłowe puzdra mimośrodowego.

Zęby wszystkich kół czołowych i kątowych, tudzież zębatego wieńca bębnowego należy oczyszczać od czasu do czasu szczotką natłuszczoną.

Wykonanie przepisanych wyżej napuszczeń puszek smarowidłowych należy zanotować w rejestrze badań, a to w przedziałce uwag.



Dodatek II

(do rozdziału II).

### Przepis co do plombowania.

4

Zniesienie.

Do zakładania zamknięć urzędowych na przyrządzie kontrolno-mierniczym używać mają funkcyonaryusze kontroli zwyczajnej kleszczyków wytłaczających Syrowatki i plombowiny, przepisanej dla kontroli nad podatkiem od wódki (§ 6., *B* przepisu wykonawczego o opodatkowaniu wódki z dnia 21. lipca 1899, Dz. u. p. Nr. 130).

Urzędnicy kontroli wyższej powinni posługiwać się kleszczami, wyrabianymi umyślnie dla użytku przy przycządzie kontrolno-mierniczym do brzeczki piwnej, i należącymi do nich plombami.

 a) Zamknięcie plombowe kontroli zwyczajnej należy położyć;

		plomb
	Na talerzu zamykającym 54 w pokrywce oębna na naczynia $H$	1
	Na sztyfcie więżącym 19 kółka napędowego 6	1
	Na dźwigni ręcznej 65 puzdra mimorodowego $K$	1
	J cedzidła do chmielu 30 na śrubie amykającej 32	1
5. N	va zaworze suwaka obrotowego	1
	Razem.	5
b	<ul> <li>Zamknięcie plombowe kontrol: wyższej nalcży położyć:</li> </ul>	i
	Na 2 przeciwległych śrubach fundamenowych wspornika $A$	2
c	Na oszklonej pokrywce zamykającej li- zydło <i>C</i> , a to na klinie zamknięcia i na worzeniu zawiasy	2

	Hosé plomb
Przeniesienie .	4
3. Na 4 śrubach pokrywki puzdra po- wściągu	1
4. Na 4 śrubach przytwierdzających w dolnej ścianie puzdra K napędu zamknięciowego	2
5. Na sztyfcie, łączącym odcinek łuku zęba- tego z wałem mimośrodowym	1
6. Na 3 śrubach przytwierdzających kółka pośredniego 67	1
7. Na 4 śrubach pokrywki puzdra $K$ napędu zamknięciowego	1
8. Na 3 górnych śrubach zamykających puzdra $K$ napędu zamknięciowego	1
9. Na śrubie zamykającej i ześrubowaniu holenderskiem zamknięcia zewnętrznego I suwaka obrotowego oraz na 4 śrubach tylnego zamknięcia suwaka obrotowego	1
10. Na sworzeniu zawiasy przegubu, łączącego drążek mimośrodu 21 i dźwignię nwaka obrotowego 36	1
11. Na 4 śrubach krezowych u cedzidła do chmielu 30	2
12. Na 4 śrubach krezowych u kurka nastrzykowego 55	2
13. Na śrubie zamykającej czop kurka nastrzykowego 40	1
14. Na 2 śrubach kaptūrka ochronnego sworzenia suwaka obrotowego	1
15. Na $2$ śrubach przytwierdzających suwaka obrotowego $E$ u wspornika	1
7 niociania	20

	Ilość plomb		plomb plomb
Przeniesienie .	20	Przeniesienie .	27
<ol> <li>Na ześrubowaniu holenderskiem suwaka obrotowego E z rurą odpływową 37</li> <li>Na kapturze, zamykającym ujście rury</li> </ol>	1	23. Na 4 śrubach przytwierdzających i ześrubowaniu holenderskiem połączenia zamknięcia zewnętrznego II przy kurku dla dopływu brzeczki słodkiej	
odpływowej 37 do rozdzielacza G  18. Na sztyfcie, łączącym rozdzielacz G z wałem stojącym 42		24. Na 2 śrubach zamykających czop kurka w odpływie brzeczki piwnej 2 śrubach zamykających czop kurka	2
19. Na 2 śrubach, przytwierdzających łoże szyi rozdzielacza u wspornika		w dopływie brzeczki słodkiej	2
20. Na śrubie, zamykającej pokrywkę 53 bę- bna H z naczyniami na próbki kontroli		26. Na 5 połączeniach krezowych przewodu zamknięciowego I suwaka obrotowego .	5
wyższej	1	Razem .	37
<ul> <li>21. Na płatku kaptura zamykającego stągiew 41</li></ul>	1	27. Na wszystkich połączeniach krezowych przewodu zamknięciowego II kurka dla dopływu brzeczki słodkiej.	
dla odpływu brzeczki piwnej Zniesienie .		28. Na wszystkich połączeniach krezowych przewodu zamknięciowego <i>III</i> kurka dla odpływu brzeczki piwnej.	

### Zaľącznik 1 (do rozdzialu III A).

Browar		Nr. k
	Rejestr badań Nr (Nr. bieżący) kontroli zwyczajnej	
	do	

panwi Nr..., zaopatrzonej przyrządem kontrolno-mierniczym do brzeczki piwnej Nr...,

niesiac......19..

#### Zamknięcie miesięczne.

Wyrób zbadany	Stopnie hektolitrowe wyciągu	Oznaczenie liczydła	Nr.
w miesiącu		na początku na końcu ) miesiąca 19	
razem		Wykonane przestawienia.	Ilość
		z nich przypada na : zbadane warki	*

Parafowany w . . . arkuszach. Druk podległy ścisłej rachubie. Podpis:

Wielki koncept.

	Numer bieżący	przy org na	nwila ybycia ranów dzoru rowaru	W tym czasie znajduje się proces warzenia w stadyum	Boleta na podat od piwa	ek =	Sodzina i mlanta przestawienia przy- rządu kontrolno-mierniezego w po- łożenie kontrolne	Ciężar Tara brutto razem z tabliczką zamykającą naczynia próbkowego kontroli wyższej wy- jętego go napowrój z do bębna naczyniowego		em liczką kającą róbko- ntroli ej wsta- wione- go na- powrót	ynik hadania prowizorrznego, oznaczenie karbniko w mili- metrach	próhkowego kontroli zwycza		ciczar netio próbki nzeczki niwne	
	Numer	dzień	godzina i minuta		data m		e e		N	bel nacz <b>y</b> n	iowego	Δ.	W	oli zwycz gramaci	ajnej
ı	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-101													
	•								12						

	(	)znaczei	nie stopi	ni	wyciągu, e tablic	Potrącenie			oznajmie-	przy	ST. LE	czeniu		rganou.	
	Numer normalnego cukro- mierza	Bezpośrednie odezytanie na rurce	Temperatura próbki w º R.	Rzeczywista zawartość wyciągn według tablicy III	Hośc stojni hektolitrowych wyciągu, obliczonych na podstawie tablie przysządn	0/0	llosé w stopniach hekto- litrowych wyciągu	M stobu potracenia notosenia	iach o- ych gu	K		Oznaczenie liczydła po skończeniu badania	Uwaga	Godzina i minuta odejścia organów skarbowych	Podpis
ŀ	17	18	19	20	21	22	23	24	2.5	26	27	98	29	30	31
													11		
								4							

### Zarącznik 2 (do rozdziału III A).

Kraj:	Browar:
Okrąg skarbowy:	Przyrząd kontrolno-mierniczy Nr

# Zestawienie wyników badań

#### kontroli zwyczajnej i kontroli wyższej

		Pi	r <b>óbka k</b> on	troli zwycz	ajnej		Prób	ka kontrol	i wyższej		rep
olety	Ozna- czenie	Dzień ba-	Ciężar	Rzeczy- wista za-	Stopnie hekto- litrowe	Dzień ba-	próbki,	netto zbadany organa	Rzeczy- wista za-	Stopnie hekto- litrowe	Róznica w stopniach hektolitrowych
Numer bolety	liczydła	dania	netto	wartość wyciągu	(punkt 4. obliczenia)	dania	kontroli wyższej	kontroli zwy- czajnej	wartość wyciągu	(punkt 4. obliczenia)	Róznica
										•	
			-			- 1				-	

# Załącznik 3 (do rozdziału III 1).

Kraj:	Browar:	
Okrąg skarbowy:		

# Zapisek co do tabliczek konserwujących.

ı	(	Otrzymanie	e	Użycie każdej poszczególnej sztuki						t do ekon	omatu	
	Dzień	Numer poświad- czenia	llość sztuk	Numer przyrządu kon- trolno- mierni- czego	Numer naczynia próbko- wego	wło- żenia			Dzień	sztuki nie- zdatne do użycia		Uwaga (obliczenie przy końcu miesiąca)
									7			
									_			



Załącznik 4

	(do toxumati iii xi).	
Kraj:		
Okrąg skarbowy:		
	Nr. zeszytu	

# Zapisek podręczny.

Kampania 19...

Przyrząd kontrolno-mierniczy Nr	Panew Nr
Oznaczenie liczydła: .	
Naczynie próbkowe Nr kontroli wyższej	Brutto $\dots$ $g$ tara $\dots$ $g$
Badanie prowizoryczne, odczytano na karbniku:	nım
	romierza = stopniom hektolitrowym wyciągu l podatku = " " " " razem stopni hektolitrowych wyciągu.
* * *	
Naczynie próbkowe:Oznaczenie stopTara $g$ OdczytanieBrutto $g$ Poprawka —	. º/, Wskazanie termometru . R
netto g	Temperatura: R.
Redukcya na 14° R.	
Istotna zawartość wyciągu	. 0/0
Oblic	zenie.
1. Objętość próbki: Tablica I Ciężar próbki ×	4. Stopnie hektolitrowe wyciągu:  Ilość hektolitrów Zawartość ekstraktu
<u>1000</u> =	
2. Liczba stosunkowa: Objętość próbki skrócona	okrągło stopni hektolitrowych.
na 3 dziesiętne w celu interpolacyi $=$ $l$ Liczba stosunkowa dla $l$ $=$ $l$ $=$ $l$	5. Potrącenie: Stopnie hektolitrowe Procent potrącenia
$\frac{\text{Róźnica}}{10} = \dots$	· · · · · · × · · · · · · ·
Liczba stosunkowa dla $l=\ldots$ do tego	
od tego Suma	100 = stopni hektolitrowych.
Różnica Poszukiwana liczba stosunkowa ==	6. Zbadane stopnie hektolitrowe
3. Objętość zawartości panwi: Objętość próbki Liczba stosunkowa	policzalny produkt stopni hektolitrowych w obec , "
× · · · · · ·	Przekroczenie stopni hektolitrowych przypadający od tego podatek piwny K h.
$\frac{100}{100} = \dots \dots hl$	
okrągło hl.	

	Załączni	k 5
(do	rozdziału	Ш А).

Kraj:	*	Nadzór straży skarbowej:
Okrąg skarbowy:		Oddział straży skarbowej:

# Rejestr

co do odczytywań milimetrycznych na karbniku i odpowiadających im objętości panwi

dla browaru:				 	٠.	 	 	
przyrząd kon	trolno-mier	niczy	Nr	 		 	 	

cyl	Warka o	db <b>yła si</b> ę	Zawartość stopni:											
Nr. pozycyl	dnia	do bolety Nr.	bolety Nr. Odczytaniu na karbniku w milimetrach											
				odpo	wiada w	edług p w h	unktu 3. ektolitra	oblicze	enia zaw each	artość p	oanwi			
	,													
												٠		

### Załącznik 6 (do rozdziału III B)

Kraj:	'Nadzór straży skarbowej:
Okrąg skarbowy:	Oddział straży skarbowej:
Browar	Nr. k
Kampania 19	
Miesiąc	19

# Rejestr rewizyjny

kontroli wyższej.

W browarze powyższym jest w użyciu....przyrządów kontrolno-mierniczych do brzeczki piwnej, a mianowicie:


do	panw	i Nr					Przy	rząd kontrolno	-mierniczy	Nr.				
77	77	27	۰		•		27	,	n	ת	•			 
95	27	15					77	,	n	27		٠		
79		41	-		 		,			27			•	 
79				٠	 	٠	76		n	77		۰		 
-	*	*	-		 		2		70					 

Parafowany w . . . arkůszach. Druk podlegly ścisłej rachubie.

Wielki koncept.

										Wyn	ik ba	dania	k o n-
	Chwila przybycia			Numer Ozna- czenie liczy-		Badanie	e cięża:	(	owych ta pod- du				
do browaru		rowaru	Stan ruchu w chwili obok podanej	dła przyrządu   kontrolno-	F20 7.3		Tara	Ciezar netto próbki w gramach	Numer cukromierza	Bezposrednie odczy- tania na rurce	Temperatura probki w ° R.	Rzeczywista zawartość wyciągu według ta- blicy III	lość stopni hektolitrowych wyciągu obliczona na pod- stawie tabile przyrządu
	dzień	godzina i minuta		mierniczego		naczynia próbko wego w gramac		Ciezar 1 w gra	Numer	Bezpośr tania	Temper w o I	Rzeczyv wycią bliey	llose st wycią stawi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-												
		0											
											+		

=									
-	troli wyższej					Cadrina			
		llość w stopniach hektolitrowych wy. ciągu llość wyrobu po odliczeniu potrącenia w stopniach hektolitrowych wyciągu Numer bolety tej warki, z której pochodzi próbka badana		ety tej warki, ochodzi próbka	Wszystkie inne wykonane czynności urzędowe i poczynione spostrzeżenia	Godzina i minuta Podpis odejścia			
	Ilość w stopniach hektolitrowych wy- ciągu Ilość wyrobu po odli potrącenia w stop hektolitrowych w. Numer bolety tej			Numer bole z której p badana		urzędnika kontroli wyższej			
	14	15	16	17	18	19	20		
4									



Załącznik 7 (do rozdziału III *B*).


## Zapisek

co do peryodycznego	badania dokładności	i pomiarów przyrządu	ı kontrolno-mierniczego do
brzeczki piwnej Nr	, ustawionego v	v browarze w	
przy panwi i	Nr, tudzież co	do peryodycznego b	adania jego stągwi.

Kampania . . . . .


Dzień	Oznaczenie podjętej	Ciężar poszczególnych próbek			Temperatura	Przeciętny ciężar	
podjęcia czynności urzędowej	czynności urzędowej	brutto	tara	netto	próbek	netto	
1	2	3	4	5	6	7	
			isign).				
						and the same of th	
						¥	
					-		
	=						

Przeciętna temperatura	dzonego przy cechowaniu (odpowiednie wartości tablic)	Absolutna różnica między ciężarami, podanymi pod 7 i 9	pod 10, wyrażona w procentach	Uwaga	Podpis urzędnika kontroli wyższej
8	9	10	11	12	13
					,
	*				
				6//	
					e de la




Tablica 2.

Ryc. III, IV.




Ryc. IV. Widok z góry.



Tablica 3.


Ryc. V, VI.






Tablica 4.


Ryc. VII, VIII.




Tablica 5.

Ryc. IX.






Cedzidło do chmielu.




Ryc. XV.
Przekrój poziomy a—b.



#### Tablica 8.


(Polnisch.)

### Rye. XVII, XVIII, XIX.



#### Ryc. XX, XXI, XXII, XXIII.

Ryc. XX.
Przewód zamknięcia zewnętrznego 1.




Ryc. XXIII.

Ześrubowanie 78 przewodu zamknięciowego na puzdrze mimośrodu.



Ryc. XXIV.

Trójramienny kurek dla dopływu brzeczki słodkiej, wzgl. odpływu brzeczki piwnej wraz z połączeniem zamknięć zewnętrznych II i III.



# bu z dnia 11. grudnia 1911,

dotyczące uzupełnienia przepisu o używaniu przyrządu kontrolno-mierniczego do brzeczki piwnej Waldek et Wagner.

W uzupełnieniu rozdziału C przepisu używania, wydanego dla przyrządu kontrolno-mierniczego do brzeczki piwnej Waldek et Wagner (rozdział III. rozporządzenia Ministerstwa skarbu z dnia 22. grudnia 1910, Dz. u. p. Nr. 224) rozporzadza się, co następuje:

#### 4. Nieprzydatność lub zginięcie próbek kontroli zwyczajnej.

Gdyby próbka dla kontroli zwyczajnej była nieprzydatna do badania urzędowego albo zginęła całkowicie lub częściowo, wówczas należy wziąć próbkę kontroli wyższej za podstawę badania urzędowego.

Organa kontroli zwyczajnej winny w takim wypadku złożyć bezwłocznie najkrótszą drogą sprawozdanie władzy skarbowej pierwszej instancyi, która wysłać ma zaraz urzędnika kontroli wyższej celem urzędowego zbadania wyrobionej brzeczki piwnej.

Jeżeli urzędnik kontroli wyższej nie przybędzie na czas, a wskutek tego czynność urzędowa co do odnośnej próbki kontroli wyższej (rozdział III., A, 1. 7., lit. h, ustęp ostatni, powołanego rozporządzenia Ministerstwa skarbu) ma być przeprowadzona przez organ kontroli zwyczajnej, winien organ ten podjąć zbadanie wyrobu przy użyciu odnośnej próbki kontroli wyższej.

Zaleski włr.

4.

#### Rozporządzenie Ministerstwa skar- Rozporządzenie Ministerstwa skarporozumieniu z Ministerbu W kolei żelaznych z dnia stwem 18. grudnia 1911.

dotyczące wymiany dawnego rodzaju listów przewozowych dla wewnętrznego obrotu towarowego na kolejach żelaznych z wydrukowanymi znaczkami stemplowymi na blankiety listów przewozowych nowego rodzaju.

Ponieważ formularze listów przewozowych dla wewnętrznego obrotu towarowego na kolejach żelaznych, zaprowadzone rozporządzeniem Ministra kolei żelaznych z dnia 15. kwietnia 1898, Dz. u. p. Nr. 48, nie mogą być, począwszy od dnia 1. stycznia 1912, więcej używane wskutek postanowień rozdziału II., 1. 6. reskryptu c. k. Ministerstwa kolei żelaznych z dnia 15. listopada 1909, l. 54976, ogłoszonego w Dzienniku rozporzadzeń dla kolei żelaznych i żeglugi, Nr. 130 z dnia 13. listopada 1909, oraz postanowień reskryptu c. k. Ministerstwa kolei zelaznych z dnia 15. listopada 1910, l. 55464, ogłoszonego w Dzienniku rozporzadzeń dla kolei żelaznych i żeglugi, Nr. 131 z dnia 15, listopada 1910, przeto wolno wymieniać blankiety listów przewozowych opisanego wyżej rodzaju, z których nie zrobiono użytku aż do tej chwili, o ile nie obejmują żadnych wpisów, do dnia 30. czerwca 1912 w powołanych do tego urzędach sprzedaży na nowe blankiety listów przewozowych, wprowadzone rozporządzeniem Ministerstwa kolei żelaznych z dnia 11. listopada 1909, Dz. u. p. Nr. 172 (regulamin ruchu na kolejach zelaznych).

Blankiety listów przewozowych wspomnianego rodzaju z drukowanymi lub wpisanymi szczegółami, z których nie zrobiono urzędowego użytku kolejowego, można w ciągu tego samego terminu wymieniać na nowe blankiety listów przewozowych dla obrotu wewnętrznego jednak tylko przy przestrzeganiu istniejących w tym względzie przepisów i za złożeniem taryfowej ceny blankietów.

Po dniu 30. czerwca 1912 nie będzie się więcej wymieniać dawnych listów przewozowych dla obrotu wewnętrznego.

Zaleski włr.

Forster whr.